

 **Please read the entire manual and keep it for future reference before working with the tool.**

 **The tool should be used by trained and experienced people who know how to use and handle it.**

SAFETY RECOMMENDATIONS FOR USING CHAINSAW DISCS

MAKE SURE THE DISC ROTATES IN THE RIGHT DIRECTION. Never exceed the maximum rotating speed of the saw! The disc has to rotate at full speed before a cut can be made. The disc can be used only for cutting wood and wood products. Before work, make sure the wood is free from other materials such as nails or staples. Do not cut metal or concrete with the tool. Cut slowly without excessive pressure. The disc should be attached in a way preventing it from coming loose. When assembling the device, make sure the disc has been mounted correctly, and no cutting part touches the shields or mounting parts. Do not tighten the screw with extenders or by hitting the spanner with a hammer. Remove dirt, grease, oils, and water from the mounting surfaces. Screw mounting screws according to the manual. Do not use clearance fit rings. Be aware of the wear of blades and elongation of the chain during use. If cutting performance

symbol	disc dia.	bore	max. rpm	max. linear speed
86011	115 mm	22.2 mm	12000 rpm	70 m/s
86012	125 mm	22.2 mm	11000 rpm	80 m/s
86023	230 mm	22.2 mm	6800 rpm	80 m/s

 **Înainte de utilizarea unei țiti și păstrați instrucțiunile de utilizare.**
 **Unealta trebuie utilizată de persoanele cu instruire și experiență care au cunoștințe despre modul de utilizare și manipulare a acesteia.**

RECOMANDĂRI DE SIGURANȚĂ ÎN CAZUL UTILIZĂRII DISCURIOR CU LANȚ

Asigurați-vă că discul se rotește în direcția corectă. În niciun caz nu trebuie depășită viteza de rotație maximă permisă a ferăstrăului! Discul trebuie să se rotească complet înainte de a începe tăierea. Discul este utilizat numai pentru tăierea lemnului și a materialelor asemănătoare lemnului. Înainte de a începe lucrul, asigurați-vă că nu există alte materiale în lemn, cum ar fi cuițe sau capse. Nu tăiați metal sau beton. Tăiați treptat fără a pune presiune excesivă pe disc. Discul trebuie montat astfel încât fixarea să nu se desprindă în timpul funcționării. În timpul asamblării, asigurați-vă că discul a fost montată corepunzător și că elementul de tăiere nu intră în contact cu elementele protectoare și elementele de fixare. Este interzisă strângerea cu extensii pentru cheie sau prin lovirea cheii cu un cioc. Suprafețele de fixare trebuie curățate de murdărie, grășime, ulei și apă. Șuruburile de montare trebuie strânse în conformitate cu manualul mașinii. Este interzisă utilizarea inelelor fixate lejer. În timpul utilizării urmăriți uzura discurilor și întinderea lanțului. Dacă performanța de tăiere se deteriorează, trebuie ascuțit

Simbol	Diametru disc	Diametru orificiu	Viteza maximă de rotație a utlajului	Viteza liniară maximă a mașinii
86011	115 mm	22.2 mm	12000 rot/min	70 m/s
86012	125 mm	22.2 mm	11000 rot/min	80 m/s
86023	230 mm	22.2 mm	6800 rot/min	80 m/s

deteriorates, the chain has to be sharpened. Address a qualified expert with the matter. Check chain elongation before very use. Hold the disc body and one point of chain link. If the link moves further than 5 mm from the body, the chain is excessively elongated. Do not use a disc with excessively elongated chain. Replace it with a new disc. Note! Blade wear or excessive chain elongation due to normal use are not subject to warranty claims

MAINTENANCE

Do not alter the structure of the disc during repairs. The disc should be repaired in authorised service points by a competent, trained, and experienced person. Comply with required tolerances during repairs to ensure proper fit. Do not oil or replace the chain. If the chain or disc body becomes damaged, replace it instead of repairing.

TRANSPORT AND STORAGE.

Handle the discs with a special holder to avoid contact with chain teeth. Always use protective gloves when installing, removing, or handling discs. Store the discs in a shaded and dry room. Make sure the storage area is well ventilated. Prevent third parties, particularly children, from accessing the storage area.

symbol	Sägeblatt-durchmesser	Durchmesser der Öffnung	maximale Drehzahl der Maschine	maximale lineare Geschwindigkeit der Maschine
86011	115 mm	22.2 mm	12000 U/min	70 m/s
86012	125 mm	22.2 mm	11000 U/min	80 m/s
86023	230 mm	22.2 mm	6800 U/min	80 m/s

 **Prieš įrankio naudojimą perskaitykite ir išsaugokite šią instrukciją.**
 **Su pjūkluo dirbti gali tik apmokyti ir atitinkamą įrankio naudojimo patirtį turintis asmenys, žinantys saugaus darbo taisykles.**

SAUGOS TAISYKLĖS, DIRBANT SU GRANDINIŲ PIJŪKLAIS

Įsitikinkite, ar diskas sukasi teisinga kryptimi. Jokiū būdu negalima viršyti didžiausio leistino pjūkluo apsuoku greičio! Prieš pradėdami pjauti, diskas turi pasiekti pilnas apukas. Diskas gali būti naudojamas tik medienos ir j medieną panašiu medžiagu pjovimui. Prieš pradėdami darbu, patikrinkite, ar medienoje nėra tikri medžiagu, pavyzdiūiu, vinių ar kabūiu. Nepjaukite metalo ar betono. Pjaukite pamažu, per stipriai nespausdami disko. Diskas turi būti pritvirtintas taip, kad pjovimo metu neišsilaisvintų. Tvirtinimo metu patikrinkite, ar diskas yra gerai pritvirtintas ir pjaunantieji elementai neleičia apsaugų ir tvirtinimo elementų. Draudžiama sukti elementus veržliarakčio ilgintuvis arba veržliarakty daužant plaktuku. Nuo tvirtinimo paviršiu nuvalykite nešvarumus, riebalus, tepalus ir vandenį. Tvirtinimo varžtus priveržkite, laikydami instrukcijoje pateiktų nurodymų. Draudžiama naudoti laisvai pritvirtintus žiedus. Disko naudojimo metu tikrinkite asmenų nusidėvėjimą ir grandinė istempimą. Jei pjovimo savybės pablogėja, grandinę improtiva accesuliu terijlor, in special a copiilor.

INTREȚINERE

Soluțiile utilizate în construcția discurilor nu poate fi modificate în timpul reparației. Repararea discurilor trebuie efectuată la un punct de reparații autorizat, de către o persoană competentă, cu pregătire și experiență adecvată. În timpul reparației este necesar să se mențină toleranțe care să asigure fixarea corectă. Nu lubrifiați și nu înlocuiți lanțul discului. Discurile cu lanțul sau corpul deteriorat trebuie înlocuite, reparația este interzisă.

TRANSPORT SI DEPOZITARE

Discurile trebuie manipulate folosind mânăre speciale pentru a evita contactul dintre părțile corpului și dinții lanțului. Purtați întotdeauna mânăși de protecție la asamblarea și demontarea discurilor și în timpul transportului. Păstrați discurile în încăperi umbrite și uscate. Asigurați o ventilație eficientă în zona de depozitare. Protejați locul de depozitare împotriva accesului terților, în special a copiilor.

simbolis	pijuok skersmuo	angos skersmuo	maksimalus įrankio apsuoku greitis	maksimalus įrankio linijinis greitis
86011	115 mm	22.2 mm	12000 aps./min	70 m/s
86012	125 mm	22.2 mm	11000 aps./min	80 m/s
86023	230 mm	22.2 mm	6800 aps./min	80 m/s

 **Lesen Sie vor dem Gebrauch des Werkzeugs die gesamte Bedienungsanleitung und bewahren Sie diese auf.**
 **Das Werkzeug sollte von Personen mit Schulung und Erfahrung verwendet werden, die wissen, wie es verwendet und gehandhabt werden sollte.**

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH VON KETTENSÄGEBLÄTTERN

. Stellen Sie sicher, dass das Sägeblatt sich in die richtige Richtung dreht. Die maximal zulässige Geschwindigkeit des Sägeblatts darf unter keinen Umständen überschritten werden! Das Sägeblatt muss vor dem Beginn des Schneidens seine volle Drehzahl erreichen. Das Sägeblatt wird nur zum Schneiden von Holz und hölzähnlichen Materialien verwendet. Stellen Sie vor Beginn der Arbeiten sicher, dass sich keine anderen Materialien im Holz befinden, z. B. Nägel oder Heftklammern. Schneiden Sie nicht durch Metall oder Beton. Schneiden Sie allmählich, ohne übermäßigen Druck auf das Sägeblatt auszuüben. Das Sägeblatt muss so montiert werden, dass sich die Befestigung während des Betriebs nicht löst. Stellen Sie bei der Montage sicher, dass das Sägeblatt ordnungsgemäß befestigt ist und das Schneideelement nicht mit den Schutzvorrichtungen und den Befestigungselementen in Kontakt kommt. Das Anziehen mit Schraubenschlüsselverlängerungen oder durch Schlagen mit einem Hammer auf den Schraubenschlüssel ist verboten. Die Montageflächen müssen von Schutz, Fett, Öl und Wasser gereinigt werden. Die Befestigungsschrauben müssen gemäß Maschinenhandbuch angezogen werden. Die Anwendung von locker sitzenden Ringen ist verboten. Achten Sie während der Verwendung des Sägeblatts auf möglichen Verschleiß der Klingen und die Ausdehnung der Kette. Wenn sich die Schneidleistung verschlechtert, muss

INSTANDHALTUNG

Die Konstruktionslösungen der Sägeblätter dürfen während der Reparatur nicht geändert werden. Die Reparatur der Sägeblätter sollte in einem autorisierten Reparaturzentrum von einer kompetenten Person mit entsprechender Ausbildung und Erfahrung durchgeführt werden. Während der Reparatur müssen Toleranzen eingehalten werden, um eine korrekte Befestigung zu gewährleisten. Die Kette des Sägeblatts nicht ölen oder ersetzen. Scheiben mit beschädigter Kette oder Struktur müssen ausgetauscht werden, ihre Reparatur ist verboten.

TRANSPORT UND LAGERUNG

Die Sägeblätter sollten mit speziellen Griffen gehandhabt werden, um einen Kontakt zwischen Körperteilen und den Kettenzähnen zu vermeiden. Tragen Sie bei der Montage und Demontage von Sägeblättern und während des Transports immer Schutzhandschuhe. Lagern Sie die Sägeblätter in schattigen und trockenen Räumen. Sorgen Sie für eine effektive Belüftung des Lagerbereichs. Schützen Sie den Lagerbereich vor dem Zugang unbefugter Personen, insbesondere von Kindern.

Symbol	Sägeblatt-durchmesser	Durchmesser der Öffnung	maximale Drehzahl der Maschine	maximale lineare Geschwindigkeit der Maschine
86011	115 mm	22.2 mm	12000 U/min	70 m/s
86012	125 mm	22.2 mm	11000 U/min	80 m/s
86023	230 mm	22.2 mm	6800 U/min	80 m/s

 **Przed przystąpieniem do pracy z narzędziem należy przeczytać całą instrukcję z zachowaniem.**
 **Narzędzie powinno być używane przez osoby z wykształceniem i doświadczeniem, które posiadają wiedzę jak używać i obsługiwać je.**

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA PRZY UŻYTKOWANIU TARCZ ŁAŃCUCHOWYCH

Upewnić się, że tarcza obraca się w prawidłowym kierunku. W żadnym przypadku nie wolno przekraczać maksymalnej dopuszczalnej prędkości obrotowej piły! Tarcza musi osiągnąć pełne obroty przed rozpoczęciem cięcia. Tarcza służy tylko do cięcia drewna i materiałów drewnopodobnych. Przed rozpoczęciem pracy należy się upewnić, że w drewnie nie znajdują się żadne inne materiały, na przykład gwoździe czy zszzywki. Nie przecinać metalu lub betonu. Ciąć stopniowo, bez wywierania nadmiernego nacisku na tarczę. Tarcza musi być zamocowana w taki sposób, byz mocowanie nie pozwoliło sobie w trakcie pracy. Podczas montażu należy się upewnić, że tarcza została prawidłowo zamocowana i element tnący nie ma kontaktu z osłonami oraz z elementami mocującymi. Dokręcanie za pomocą przedłużek klucza lub przez uderzenie klucza młotkiem jest zabronione. Powierzchnie mocujące należy oczyścić z brudu, smarów, olejów i wody. Śruby mocujące należy dokręcać zgodnie z instrukcją maszyny. Zabronione jest stosowanie pierścieni luźno pasowanych. Podczas eksploatacji tarczy należy obserwować zużycie ostrzy i wyciągnięcie łańcucha. Jeżeli wydajność cięcia ulegnie pogorszeniu oznacza to, że należy naostrzyć łańcuch. W

KONSERWACJA

Rozwiązania konstrukcyjne tarcz nie mogą być zmieniane w trakcie naprawy. Naprawę tarcz należy wykonywać w uprawnionym do tego punkcie naprawczym, przez osobę kompetentną, o odpowiednim wykszoleniu i doświadczeniu. Podczas naprawy konieczne jest zachowanie tolerancji zapewniających poprawne zamocowanie. Łańcucha tarczy nie należy oliwić i wymieniać. Tarcze z uszkodzonym łańcuchem lub korpusem, należy wymienić, zabroniona jest ich naprawa.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Tarcze należy przenosić za pomocą specjalnych uchwytych pozwalających uniknąć kontaktu części ciała z zębami łańcucha. Podczas montażu i demontażu tarcz oraz transportu należy zawsze używać rękawic ochronnych. Tarcze przechowywać w zaciemnionych i suchych pomieszczeniach. W miejscu przechowywania za pewnić skuteczną wentylację. Miejsce przechowywania chronić przed dostępem osób postronnych, zwłaszcza dzieci.

symbol	średnica tarczy	średnica otworu	prędkość maksymalna obrotowa maszyny	prędkość maksymalna liniowa maszyny
86011	115 mm	22.2 mm	12000 obr/min	70 m/s
86012	125 mm	22.2 mm	11000 obr/min	80 m/s
86023	230 mm	22.2 mm	6800 obr/min	80 m/s

 **Прочітайте і збережіть дану інструкцію перед використанням інструменту.**
 **З інструментом мають працювати особи з підготовкою та досвідом, які знають, як ним користуватися і поводитися з ним.**

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЛАНЦЮГОВИХ ДИСКІВ

Переконайтеся в тому, що диск обертається в правильному напрямку. В одному разі не можна перевищувати максимально допустиму швидкість обертання пили! Перед початком різання диск повинен досягти максимальної швидкості обертання. Диск використовується тільки для різання дерева і деревних матеріалів. Перед початком роботи переконайтеся, що в деревині немає інших матеріалів, таких як цвяхи або скоби. Не використовувати для різання металу або бетону. Різте поступово, не натискаючи надмірно на диск. Диск має бути встановлено таким чином, щоб кріплення не послабилися під час роботи. Під час встановлення переконайтеся, що диск закріплено правильно і різальний елемент не стикається з кожухами та кріпильними елементами. Затягування подовжувачами ключа або ударом молотка по гайковому ключу заборонено. Кріпильні завжки вдайте очистити від бруду, жиру, оливи і води. Кріпильні болти повинні бути затягнуті відповідно до інструкції з експлуатації машини. Нещільно підіганні кільця не допускаються. При експлуатації диску слідкуйте за зносом лез і

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

розтагуванням ланцюга. У разі погіршення різальної здатності ланцюга потрібно нагострити. Для цього зверніться до фахівця з відповідною кваліфікацією. Перед кожним використанням слід перевірити розтягнення ланцюга. Візьміться за корпус диску і за одну з ланок ланцюга, і якщо вам вдається відвести ланку більш ніж на 5 мм від корпусу диску, то ланцюг за надто розтягнутий. Забороняється використовувати диск з розтягнутим ланцюгом – у цьому випадку його слід замінити на новий. Увага! Знос лез і надмірне розтягнення ланцюга за нормальної експлуатації не підлягають рекламачії.

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Диски слід переносити за допомогою спеціальних ручок, щоб уникнути контакту частин тіла з зубами ланцюга. Під встановлення і демонтаж дисків завжди вдайте захисні рукавички. Зберігати диски в затемнених і сухих приміщеннях. Забезпечте ефективну вентиляцію складського приміщення. Захистайте місце зберігання від доступу сторонніх осіб, особливо дітей.

символ	діаметр диск	діаметр отвору	максимальна швидкість обертання машини	максимальна лінійна швидкість машини
86011	115 mm	22.2 mm	12000 об/хв	70 м/с
86012	125 mm	22.2 mm	11000 об/хв	80 м/с
86023	230 mm	22.2 mm	6800 об/хв	80 м/с

 **Прочтите и сохраните данное руководство перед использованием инструмента.**

 **Инструмент должен использоваться лицами, имеющими подготовку и опыт, которые знают, как им пользоваться и обращаться с ним.**

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦЕПНЫХ ДИСКОВ

Убедитесь в том, что диск вращается в правильном направлении. Ни в коем случае нельзя превышать максимально допустимую скорость вращения пилы! Перед началом резки диск должен достичь максимальной скорости вращения пилы! Диск используется только для резки дерева и древесных материалов. Перед началом работы убедитесь, что в древесине нет других материалов, таких как гвозди или скобы. Не используйте для резки металла или бетона. Режьте постепенно, не оказывая чрезмерного давления на диск. Диск должен быть установлен таким образом, чтобы крепление не ослабляло во время работы. Во время установки убедитесь, что диск закреплен правильно и режущий элемент не соприкасается с кожухами и крепежными элементами. Затягивание удлинителями ключа или ударом молотка по гаечному ключу запрещено. Крепежные поверхности необходимо очистить от грязи, жира, масла и воды. Крепежные болты должны быть затянуты в соответствии с руководством по эксплуатации машины. Неплотно подогнанные кольца не допускаются. При эксплуатации диска следите за износом лезвий и

ТЕХОБСЛУЖИВАНІЕ

При ремонте нельзя изменять конструкцию дисков. Ремонт дисков должен выполняться в авторизованном ремонтном центре компетентным лицом, имеющим соответствующую подготовку и опыт. При ремонте необходимо выдерживать допуски, обеспечивающие правильную фиксацию. Не смазывайте и не заменяйте цепь диска. Диски с поврежденной цепью или корпусом подлежат замене, ремонт их запрещен.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Диски следует переносить с помощью специальных ручек, чтобы избежать контакта частей тела с зубьями цепи. При установке и демонтаже дисков всегда надевайте защитные перчатки. Храните диски в затемненных и сухих помещениях. Обеспечьте эффективную вентиляцию складского помещения. Защищайте место хранения от доступа посторонних лиц, особенно детей.

символ	диаметр диска	диаметр отверстия	максимальная скорость вращения машины	максимальная линейная скорость машины
86011	115 мм	22.2 мм	12000 об/мин	70 м/с
86012	125 мм	22.2 мм	11000 об/мин	80 м/с
86023	230 мм	22.2 мм	6800 об/мин	80 м/с

 **A szerszámmal végzett munka megkezdése előtt olvassa el a teljes útmutatót és azt tegye el későbbi felhasználás céljából.**

 **A szerszámot megfelelő betántonással és tapasztalattal rendelkező személyek használhatják, akik kellő ismeretekkel rendelkeznek a korszak biztonságos használatával kapcsolatban.**

A LÁNCOS VÁGÓKORONGOK HASZNÁLATA SORÁN JAVASOLT BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Győződjön meg róla, hogy a vágókorong megfelelő irányba forog. Semmilyen esetben sem szabad túllépni a fűrés megengedett maximális fordulatszámát! A korongnak a vágás megkezdése előtt kell elérnie a teljes fordulatszámot. A vágókorong fa és hasonló anyagok vágására szolgál. A munka megkezdése előtt meg kell győződni róla, hogy semmilyen más anyag nincs a fában, például szögek vagy kapcsok. Nem szabad fém vagy beton vágására használni. Fokozatosan, túlságos erőlködés nélkül kell vágni. A vágókorongot úgy kell rögzíteni, hogy ne lazuljon ki a rögzítés a munkavégzés során. A korong rögzítése során meg kell győződni róla, hogy a megfelelően rögzítette a vágókorongot és a vágórész nem érintkezik a burkolókkal és a rögzítő elemekkel. Tilos a vágókorong meghúzása kulcs toldával vagy a kulcs kalapáccsal történő ütögetésével. Tisztítsa meg a rögzítő felületeket a koszról, zsíroktól, olajtól és a víztől. A rögzítő csavarokat a gép útmutatója szerint kell meghúzni. Tilos lazán illesztett gyűrűket használni. A vágókorong használata során

KARBANTARTÁS

A korong szerkezeti megoldásain javítás során nem szabad módosításokat végezni. A korongok javítására kijelölt szervizekben, megfelelő képesséssel és tapasztalattal rendelkező szakemberek kell végezzen. A javítás során feltétlenül meg kell őrizni a helyes rögzítést biztosító tolerancia értéket. A láncot nem szabad olajozni és kicserélni. A sérült láncú vagy testű korongot ki kell cserélni, javításuk tilos.

SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

A korongot speciális fogantyúk segítségével kell szállítani, mely megakadályozza a fogak testszakkal való érintkezését. A korongok rögzítés és leszerelése, valamint a szállítás során mindig védőkesztyűt kell viselni. A korongok árnyékos, száraz helyiségekben tárolandók. Megfelelő szellőztetést kell biztosítani. Gyermekektől, jogosulatlan személyektől elzárva tárolandó.

jel	korong átmérő	furat	gép maximális fordulatszám	gép maximális lineáris sebesség
86011	115 mm	22.2 mm	12000 ford/perc	70 m/s
86012	125 mm	22.2 mm	11000 ford/perc	80 m/s
86023	230 mm	22.2 mm	6800 ford/perc	80 m/s

LV	ĶĒDES GRIEZĒDĪSKU LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Originalās instrukcijas tulkojums	PROLINE
-----------	--	----------------

Pirms darba sākuma ar instrumentu nepieciešams izlasīt visu instrukciju un saglabāto.

Šo instrumentu jālieto apmācītām personām ar pieredzi, kurām ir zināšanas kā lietot ar rīkoties ar instrumentu.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI LIETOJOT ĶĒDES GRIEZĒDĪSKU

Pārlicinieties, ka disks griežas pareizajā virzienā. Ne kādā gadījumā nedrīkst pārsniegt maksimāli pieļaujamo žāgja apgrieziena ātrumu! Pirms griešanas sākuma diskam jāsasniedz pilni apgriezieni. Diskus paredzētš tīkal koka un kokam līdzīgu materiālu griešanai. Pirms darba sākuma nepieciešams pārlicināties, ka kokā neatrodas nekādi cieti materiāli, piemēram naglas vai skavas. Negrieziet metālu vai betonu. Grieziet pakāpeniski, uz diska neradot pārāk lielu spiedienu. Diskam jābūt stiprinātam tādā veidā, lai darba laikā stiprinājums neatbrīvotos. Montāžas laikā nepieciešams pārlicināties, ka disks ir pareizi piestiprināts un griezējelementi nav kontaktā ar pārsegjiem un stiprināšanas elementiem. Aizliegts pieskrūvēt ar atslēgas pagarinājumiem vai sītot ar āmuru. Stiprināšanas virsmas nepieciešams atīrīt no netīrumiem, smērelņām, eļļām un ūdens. Stiprināšanas skrūves nepieciešams pieskrūvēt saskaņā ar mašīnas instrukciju. Aizliegts izmantot brīvi uzstādītus gredzenus. Diska eksplotācijas laikā nepieciešams novērot asmeņu nolietotošanos un ķēdes izstiepšanos. Ja griešanas efektivitāte pasliktinās tas

Simbols	Diska diametrs	Čauruma diametrs	Mašīnas maksimālais rotācijas ātrums	Mašīnas maksimālais lineārais ātrums
86011	115 mm	22.2 mm	12000 apgr./min.	70 m/s
86012	125 mm	22.2 mm	11000 apgr./min.	80 m/s
86023	230 mm	22.2 mm	6800 apgr./min.	80 m/s

PROFIX Sp. z o.o., 03–228 Warszawa, ul. Marywilyska 34, POLJA

SK	NAVOD NA POUŽÍVÁNÍ ŘEZÁVÝCH KOTŮČŮ Překlad původního návodu	PROLINE
-----------	---	----------------

Simbols	Diska diametrs	Čauruma diametrs	Mašīnas maksimālais rotācijas ātrums	Mašīnas maksimālais lineārais ātrums
86011	115 mm	22.2 mm	12000 apgr./min.	70 m/s
86012	125 mm	22.2 mm	11000 apgr./min.	80 m/s
86023	230 mm	22.2 mm	6800 apgr./min.	80 m/s

PROFIX Sp. z o.o., 03–228 Warszawa, ul. Marywilyska 34, POLJA

SK	NAVOD NA POUŽÍVÁNÍ ŘEZÁVÝCH KOTŮČŮ Překlad původního návodu	PROLINE
-----------	---	----------------

Před zahájením práce s tímto náradím si přečítajte celý návod a uchovajte ho.

Náradie by mali používať osoby s príslušným preškolením a skúsenosťami, ktoré vedia, na čo sa používa a ako sa s ním má zachádzať.

BEZPEČNOSTNÉ ODPORÚČANIE PRI POUŽÍVANÍ ŘEZÁVÝCH KOTŮČŮV

Presvedčte sa, že sa kotuč otáči správnym smerom. V žiadnom prípade sa nesmie prekročiť maximálna prípustná rýchlosť otáčok kotuča! Je nutné, aby pred zahájením plnenia kotuč dosiahol plné otáčky. Kotuč je určený iba na rezanie dreva a drevu podobných materiálov. Pred zahájením práce sa presvedčte, že vo dreve nie sú žiadne iné materiály, napríklad kĺnce alebo spony. Nerežte kov alebo betón. Režte postupne, bez prílišného tlaku na kotuč. Kotuč musí byť upevnený tak, aby upevnení nemohli pri práci povoliť. Počas namontovania sa presvedčte, že je kotuč riadne upevnený a rezny prvok sa nedotýka z krytov ani upevňujúcich prvkov. Upevňovanie s použitím predlžovacích prvkov kľúča alebo poklepom kladivkom na kľúč je zakázané. Spojovacie povrchy musí byť zčistené, najmä mazadiel, olejov a vody. Upevňujúce skrutki je treba utahovať v súlade s návodom na použítie náradia. Je zakázané používať voľné kotúče. Pri práci sledujte opotrebenie rezných zubov a natiahnutie reťazi. Pokiaľ sa účinnosť plnenia zhorší, znamená to, že je

BS	UPUTSTVO ZA UPOTREBU REZNE PLOČE S LANCEM Prijevod originalnih uputstava	PROLINE
-----------	--	----------------

Symbol	Priemer kotúča	Priemer otvoru	Maximálna rýchlosť otáčania stroja	Maximálna lineárna rýchlosť stroja
86011	115 mm	22.2 mm	12000 ot./min	70 m/s
86012	125 mm	22.2 mm	11000 ot./min	80 m/s
86023	230 mm	22.2 mm	6800 ot./min	80 m/s

PROFIX Sp. z o.o., 03–228 Warszawa, ul. Marywilyska 34, POLSKO

Symbol	Priemer diska	Priemer odprtine	Najvišja vrtilna hitrost stroja	Najvišja linijska hitrost stroja
86011	115 mm	22.2 mm	12000 obr/min	70 m/s
86012	125 mm	22.2 mm	11000 obr/min	80 m/s
86023	230 mm	22.2 mm	6800 obr/min	80 m/s

PROFIX Sp. z o.o., 03–228 Warszawa, ul. Marywilyska 34, POLSKO

ET	KETIRATASTE KASUTAMISUJUHEND Tõlge kasutusjuhendi originaalst	PROLINE
-----------	---	----------------

Symbol	Priemer diska	Priemer odprtine	Najvišja vrtilna hitrost stroja	Najvišja linijska hitrost stroja
86011	115 mm	22.2 mm	12000 obr/min	70 m/s
86012	125 mm	22.2 mm	11000 obr/min	80 m/s
86023	230 mm	22.2 mm	6800 obr/min	80 m/s

BG	ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ВЕРИЖНИ ДИСКОВЕ Превод на оригиналната инструкция за експлоатация	PROLINE
-----------	---	----------------

Symbol	Priemer diska	Priemer odprtine	Najvišja vrtilna hitrost stroja	Najvišja linijska hitrost stroja
86011	115 mm	22.2 mm	12000 obr/min	70 m/s
86012	125 mm	22.2 mm	11000 obr/min	80 m/s
86023	230 mm	22.2 mm	6800 obr/min	80 m/s

PROFIX Sp. z o.o., 03–228 Warszawa, ul. Marywilyska 34, POLSKA

CS	NAVOD NA POUŽÍVÁNÍ ŘEZÁVÝCH KOTŮČŮ Překlad originálního návodu	PROLINE
-----------	--	----------------

ET	KETIRATASTE KASUTAMISUJUHEND Tõlge kasutusjuhendi originaalst	PROLINE
-----------	---	----------------

Symbol	Priemer diska	Priemer odprtine	Najvišja vrtilna hitrost stroja	Najvišja linijska hitrost stroja
86011	115 mm	22.2 mm	12000 obr/min	70 m/s
86012	125 mm	22.2 mm	11000 obr/min	80 m/s
86023	230 mm	22.2 mm	6800 obr/min	80 m/s

PROFIX Sp. z o.o., 03–228 Warszawa, ul. Marywilyska 34, POLSKO

Symbol	Priemer diska	Priemer odprtine	Najvišja vrtilna hitrost stroja	Najvišja linijska hitrost stroja
86011	115 mm	22.2 mm	12000 obr/min	70 m/s
86012	125 mm	22.2 mm	11000 obr/min	80 m/s
86023	230 mm	22.2 mm	6800 obr/min	80 m/s

PROFIX Sp. z o.o., 03–228 Warszawa, ul. Marywilyska 34, POLSKO

CS	NAVOD NA POUŽÍVÁNÍ ŘEZÁVÝCH KOTŮČŮ Překlad původního návodu	PROLINE
-----------	---	----------------

Symbol	Priemer diska	Priemer odprtine	Najvišja vrtilna hitrost stroja	Najvišja linijska hitrost stroja
86011	115 mm	22.2 mm	12000 obr/min	70 m/s
86012	125 mm	22.2 mm	11000 obr/min	80 m/s
86023	230 mm	22.2 mm	6800 obr/min	80 m/s

PROFIX Sp. z o.o., 03–228 Warszawa, ul. Marywilyska 34, POLSKO

SK	NAVOD NA POUŽÍVÁNÍ ŘEZÁVÝCH KOTŮČŮ Překlad původního návodu	PROLINE
-----------	---	----------------

Symbol	Priemer diska	Priemer odprtine	Najvišja vrtilna hitrost stroja	Najvišja linijska hitrost stroja
86011	115 mm	22.2 mm	12000 obr/min	70 m/s
86012	125 mm	22.2 mm	11000 obr/min	80 m/s
86023	230 mm	22.2 mm	6800 obr/min	80 m/s

PROFIX Sp. z o.o., 03–228 Warszawa, ul. Marywilyska 34, POLSKO

Symbol	Priemer diska	Priemer odprtine	Najvišja vrtilna hitrost stroja	Najvišja linijska hitrost stroja
86011	115 mm	22.2 mm	12000 obr/min	70 m/s
86012	125 mm	22.2 mm	11000 obr/min	80 m/s
86023	230 mm	22.2 mm	6800 obr/min	80 m/s

PROFIX Sp. z o.o., 03–228 Warszawa, ul. Marywilyska 34, POLSKO

ET	KETIRATASTE KASUTAMISUJUHEND Tõlge kasutusjuhendi originaalst	PROLINE
-----------	---	----------------

Symbol	Priemer diska	Priemer odprtine	Najvišja vrtilna hitrost stroja	Najvišja linijska hitrost stroja
86011	115 mm	22.2 mm	12000 obr/min	70 m/s
86012	125 mm	22.2 mm	11000 obr/min	80 m/s
86023	230 mm	22.2 mm	6800 obr/min	80 m/s

BG	ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ВЕРИЖНИ ДИСКОВЕ Превод на оригиналната инструкция за експлоатация	PROLINE
-----------	---	----------------

Symbol	Priemer diska	Priemer odprtine	Najvišja vrtilna hitrost stroja	Najvišja linijska hitrost stroja
86011	115 mm	22.2 mm	12000 obr/min	70 m/s
86012	125 mm	22.2 mm	11000 obr/min	80 m/s
86023	230 mm	22.2 mm	6800 obr/min	80 m/s

PROFIX Sp. z o.o., 03–228 Warszawa, ul. Marywilyska 34, POLSKA

CS	NAVOD NA POUŽÍVÁNÍ ŘEZÁVÝCH KOTŮČŮ Překlad originálního návodu	PROLINE
-----------	--	----------------

ET	KETIRATASTE KASUTAMISUJUHEND Tõlge kasutusjuhendi originaalst	PROLINE
-----------	---	----------------

Symbol	Priemer diska	Priemer odprtine	Najvišja vrtilna hitrost stroja	Najvišja linijska hitrost stroja
86011	115 mm	22.2 mm	12000 obr/min	70 m/s
86012	125 mm	22.2 mm	11000 obr/min	80 m/s
86023	230 mm	22.2 mm	6800 obr/min	80 m/s

PROFIX Sp. z o.o., 03–228 Warszawa, ul. Marywilyska 34, POLSKO

Symbol	Priemer diska	Priemer odprtine	Najvišja vrtilna hitrost stroja	Najvišja linijska hitrost stroja
86011	115 mm	22.2 mm	12000 obr/min	70 m/s
86012	125 mm	22.2 mm	11000 obr/min	80 m/s
86023	230 mm	22.2 mm	6800 obr/min	80 m/s

PROFIX Sp. z o.o., 03–228 Warszawa, ul. Marywilyska 34, POLSKO

CS	NAVOD NA POUŽÍVÁNÍ ŘEZÁVÝCH KOTŮČŮ Překlad původního návodu	PROLINE
-----------	---	----------------

Symbol	Priemer diska	Priemer odprtine	Najvišja vrtilna hitrost stroja	Najvišja linijska hitrost stroja
86011	115 mm	22.2 mm	12000 obr/min	70 m/s
86012	125 mm	22.2 mm	11000 obr/min	80 m/s
86023	230 mm	22.2 mm	6800 obr/min	80 m/s

PROFIX Sp. z o.o., 03–228 Warszawa, ul. Marywilyska 34, POLSKO

SK	NAVOD NA POUŽÍVÁNÍ ŘEZÁVÝCH KOTŮČŮ Překlad původního návodu	PROLINE
-----------	---	----------------

Symbol	Priemer diska	Priemer odprtine	Najvišja vrtilna hitrost stroja	Najvišja linijska hitrost stroja
86011	115 mm	22.2 mm	12000 obr/min	70 m/s
86012	125 mm	22.2 mm	11000 obr/min	80 m/s
86023	230 mm	22.2 mm	6800 obr/min	80 m/s

PROFIX Sp. z o.o., 03–228 Warszawa, ul. Marywilyska 34, POLSKO

Symbol	Priemer diska	Priemer odprtine	Najvišja vrtilna hitrost stroja	Najvišja linijska hitrost stroja
86011	115 mm	22.2 mm	12000 obr/min	70 m/s
86012	125 mm	22.2 mm	11000 obr/min	80 m/s
86023	230 mm	22.2 mm	6800 obr/min	80 m/s

PROFIX Sp. z o.o., 03–228 Warszawa, ul. Marywilyska 34, POLSKO

ET	KETIRATASTE KASUTAMISUJUHEND Tõlge kasutusjuhendi originaalst	PROLINE
-----------	---	----------------

Symbol	Priemer diska	Priemer odprtine	Najvišja vrtilna hitrost stroja	Najvišja linijska hitrost stroja
86011	115 mm	22.2 mm	12000 obr/min	70 m/s
86012	125 mm	22.2 mm	11000 obr/min	80 m/s
86023	230 mm	22.2 mm	6800 obr/min	80 m/s

BG	ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ВЕРИЖНИ ДИСКОВЕ Превод на оригиналната инструкция за експлоатация	PROLINE
-----------	---	----------------

Symbol	Priemer diska	Priemer odprtine	Najvišja vrtilna hitrost stroja	Najvišja linijska hitrost stroja
86011	115 mm	22.2 mm	12000 obr/min	70 m/s
86012	125 mm	22.2 mm	11000 obr/min	80 m/s
86023	230 mm	22.2 mm	6800 obr/min	80 m/s

PROFIX Sp. z o.o., 03–228 Warszawa, ul. Marywilyska 34, POLSKA

CS	NAVOD NA POUŽÍVÁNÍ ŘEZÁVÝCH KOTŮČŮ Překlad originálního návodu	PROLINE
-----------	--	----------------

ET	KETIRATASTE KASUTAMISUJUHEND Tõlge kasutusjuhendi originaalst	PROLINE
-----------	---	----------------

Symbol	Priemer diska	Priemer odprtine	Najvišja vrtilna hitrost stroja	Najvišja linijska hitrost stroja
86011	115 mm	22.2 mm	12000 obr/min	70 m/s
86012	125 mm	22.2 mm	11000 obr/min	80 m/s
86023	230 mm	22.2 mm	6800 obr/min	80 m/s

PROFIX Sp. z o.o., 03–228 Warszawa, ul. Marywilyska 34, POLSKO

Symbol	Priemer diska	Priemer odprtine	Najvišja vrtilna hitrost stroja	Najvišja linijska hitrost stroja
86011	115 mm	22.2 mm	12000 obr/min	70 m/s
86012	125 mm	22.2 mm	11000 obr/min	80 m/s
86023	230 mm	22.2 mm	6800 obr/min	80 m/s

PROFIX Sp. z o.o., 03–228 Warszawa, ul. Marywilyska 34, POLSKO

CS	NAVOD NA POUŽÍVÁNÍ ŘEZÁVÝCH KOTŮČŮ Překlad původního návodu	PROLINE
-----------	---	----------------

Symbol	Priemer diska	Priemer odprtine	Najvišja vrtilna hitrost stroja	Najvišja linijska hitrost stroja
86011	115 mm	22.2 mm	12000 obr/min	70 m/s
86012	125 mm	22.2 mm	11000 obr/min	80 m/s
86023	230 mm	22.2 mm	6800 obr/min	80 m/s

PROFIX Sp. z o.o., 03–228 Warszawa, ul. Marywilyska 34, POLSKO

SK	NAVOD NA POUŽÍVÁNÍ ŘEZÁVÝCH KOTŮČŮ Překlad původního návodu	PROLINE
-----------	---	----------------

Symbol	Priemer diska	Priemer odprtine	Najvišja vrtilna hitrost stroja	Najvišja linijska hitrost stroja
86011	115 mm	22.2 mm	12000 obr/min	70 m/s
86012	125 mm	22.2 mm	11000 obr/min	80 m/s
86023	230 mm	22.2 mm	6800 obr/min	80 m/s

PROFIX Sp. z o.o., 03–228 Warszawa, ul. Marywilyska 34, POLSKO

Symbol	Priemer diska	Priemer odprtine	Najvišja vrtilna hitrost stroja	Najviš
--------	---------------	------------------	---------------------------------	--------