





L2011300

EN	User's manual	SAFETY GLASSES	3
DE	Gebrauchsanleitung	SCHUTZBRILLE	4
PL	Instrukcja obsługi	OKULARY OCHRONNE	5
RU	Инструкция по эксплуатации	ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ	6
RO	Instrucțiuni de utilizare	OCHELARI DE PROTECȚIE	7
LT	Naudojimo instrukcija	APSAUGINIAI AKINIAI	8
UK	Інструкція з експлуатації	ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ	9
HU	Használati útmutató	VÉDŐSZEMÜVEG	10
LV	Lietošanas instrukcija	AIZSARGBRILLES	11
ET	Kasutusjuhend	KAITSEPRILLID	12
BG	Инструкция за експлоатация	ЗАЩИТНИ ОЧИЛА	13
CS	Návod na obsluhu	OCHRANNÉ BRÝLE	14
SK	Návod na obsluhu	OCHRANNÉ OKULIARE	15
SL	Navodila za uporabo	ZAŠČITNA OČALA.....	16
HR	Upute za upotrebu	ZAŠTITNA STAKLA.....	17
BS	Upute za upotrebu	ZAŠTITNA STAKLA.....	18

A



WARNING! These glasses do not provide unlimited eye protection. Before you start using these glasses read all safety use warnings and tips.



Failure to observe the safety warnings and tips provided below may result in serious injuries.

Keep these warnings and tips for future reference.

■ Application:

These glasses are designed to provide eye protection against fast moving fine particles. The glasses meet the requirements of Regulation 2016/425 and N 166:2001 standard. The internet address where the EU declaration of conformity can be accessed: www.lahtipro.pl

The glasses are intended to provide eye protection against mechanical impacts caused by such particles as: metal filings, wood or wall chips, and splashes of various liquids etc. The glasses should be worn when carrying out various operations at sites where a risk of damage to the eye caused by the above-listed factors occurs.

It is prohibited to use them to protect eyes during welding.

The glasses come in one size that fits any users. They have the supplementary feature of earpiece inclination and length adjustment (see fig. A).

NOTE: In case of any damage to the safety glasses stop working immediately and replace them by new ones.



WARNING: Glasses with scratched or damaged protective lenses should be replaced.

■ Protection efficiency:

The glasses are resistant to chipping solids with a low impact energy (hitting speed up to 45 m/s with a ball weighing 0,86 g).



WARNING: Eye protective glasses designed to protect the eye against the impact of high speed particles worn together with corrective eyeglasses can transfer the impact causing a risk to the user.

NOTE: If any protection against high speed solid particles at extreme temperatures is required, the eye protection selected should be marked with letter T following directly the symbol of impact protection, i.e. FT, BT or AT. If the safety glasses are not marked with letter T placed directly after the symbol of impact protection, the eye protection can be used to protect against high speed particles at room temperature only.

■ Cleaning, maintenance, disinfection:

Do not clean the glasses with any abrasive, scratching or caustic agents. Clean them with warm water and mild soap. After cleaning wipe them dry with a cotton or flannel cloth. Use alcohol to disinfect the parts that touch the user's skin.

NOTE: Materials used to manufacture the glasses (see table «Technical

specifications») usually do not cause any allergic reactions. However, some rare cases of such reactions can occur in people allergic to plastics. Should it occur, stop wearing the safety glasses immediately and consult a doctor.

■ Storage and transport:

To protect the safety glasses against damage, store them in a case. Store the glasses in a place at a humidity of below 90% and at temperature ranging from 5 to 40 °C. Store them away from any chemical and abrasive substances and at a minimum distance of 2 metres from heating devices. Factory packaged safety glasses can be carried by any means of transport under conditions described above when providing additional protection against mechanical damage.

■ Spare parts and accessories:

Use only original and properly selected spare parts.

■ Durability:

Check the safety glasses for any damage on a regular basis. The glasses lose their usability if any damage, loss in lenses transparency, discolorations, scratches or lens or frame cracks occurs. In such cases it is necessary to replace the glasses by a new pair.

■ Identification of symbols:

The marks are etched on the frame.

2C-1.2 – catalogue number of anti-UV filter, unchanged perception of colours;

PRX – manufacturer's symbol;

CE – CE mark;

1 – optical class;

F – symbol that marks the protection against high speed particles moving up to 45 m/s and featuring low impact energy;

EN 166 – number of standard used to assess the conformity.

■ Notified body:

The process of standard compliance assessment has been performed by notified body NB 0530. Address: CERTOTTICA SCARL, Zona Industriale Villanova, 32013 - Longarone (BL). Italy

Manufacturer: PROFIX Co. Ltd.

Address: ul. Marywilska 34, 03-228 Warsaw, Poland

■ Technical specifications

Protection efficiency	Optical class	Filter	Materials
F	1	2C-1.2	lens - polycarbonate frame - nylon



This user's manual is protected by copyright. Copying it without the written consent of PROFIX Co. Ltd. is prohibited.



ACHTUNG! Diese Schutzbrille garantiert keinen vollständigen Augenschutz. Vor der Arbeit mit der Schutzbrille lesen Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise hinsichtlich deren sicheren Nutzung.



Beim Nichtbeachten der nachfolgenden Warn- und Sicherheitshinweise kann es zu ernsten Verletzungen kommen.

Bewahren Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise für zukünftige Verwendung gut auf.

■ **Anwendung:**

Diese Schutzbrille wurde zum Schutz der Augen vor den Partikeln, die sich mit großen Geschwindigkeiten bewegen, entworfen. Die Schutzbrille entspricht den Anforderungen der Verordnung 2016/425 und der Norm Nr. EN 166:2001. Die Internet-Adresse, über die die EU-Konformitätserklärung zugänglich ist: www.lahtipro.pl

Die Schutzbrille ist zum Augenschutz des Benutzers vor mechanischen Schlägen durch nachfolgende Elemente bestimmt: Metallspäne, Holz- und Mauersplitter, unterschiedliche Flüssigkeiten usw. Tragen Sie die Schutzbrille immer bei allen Arbeiten, wo die Gefahr der eventuellen Augenverletzung durch die oben genannten Elemente besteht.

Sie darf bei Schweißarbeiten nicht als Augenschutz verwendet werden.

Die Schutzbrille hat eine universelle Größe und eignet sich für jeden Benutzer. Sie hat zusätzlich die Funktion der Armwinkelregelung und die Armausschiebefunktion (s.: Abb. A).

ACHTUNG: Sollte die Schutzbrille beschädigt werden, unterbrechen Sie sofort die Arbeit und tauschen Sie sie aus.



WANRUNG: Die Schutzbrille mit gekratzen oder beschädigten Schutzgläsern sollte unverzüglich ausgetauscht werden.

■ **Schutzwirksamkeit:**

Die Schutzbrille schützt vor Festkörpersplittern mit kleiner Schlagenergie (Schlaggeschwindigkeit bis 45 m/s, das Kugelgewicht 0,86 g).



WANRUNG: Die Augenschutzmittel, die vor dem Schlag der Körper mit großen Geschwindigkeiten schützen und zusammen mit der Korrektionsbrille getragen werden, können den Schlag übertragen und damit eine Gefahr für den Benutzer darstellen.

ACHTUNG: Wenn ein Schutz vor den Körpern, die sich mit großen Geschwindigkeiten bei Extremtemperaturen bewegen, erforderlich ist, sollte die Schutzbrille mit dem Symbol T angeordnet direkt hinter der Buschstabe, die das Schlagsymbol bezeichnet, gekennzeichnet werden, d.h. FJ, BT oder AT. Wenn die Buchstabe, die das Schlagsymbol kennzeichnet, vor der Buchstabe T nicht direkt steht, darf die Schutzbrille nur zum Schutz vor den Körpern mit großen Geschwindigkeiten bei der Raumtemperatur verwendet werden.

■ **Reinigung, Pflege, Desinfektion:**

Benutzen Sie bei Reinigung der Schutzbrille keine Scheuer-, Kratz oder Ätzmittel. Reinigen die Schutzbrille mit Warmwasser und sanfter Seife. Nach der Spülung wischen Sie die Schutzbrille mit trockenem weichem Flanell- oder Baumwolltuch aus. Bei der Desinfektion der Teile, die mit der

Haut des Benutzers in Kontakt kommen, verwenden Sie den Alkohol.

ACHTUNG: Die bei der Herstellung der Schutzbrille eingesetzten Stoffe (s. Tabelle «Technische Daten») führen zu keinen Hautreizungen und allergischen Reaktionen. Es kann aber in einzelnen Fällen zu solchen Reaktionen bei Personen kommen, die gegen Kunststoffe allergisch sind. In diesem Fall verzichten Sie sofort auf weitere Nutzung der Schutzbrille und setzen Sie sich in Kontakt mit dem Arzt.

■ **Lagerung und Transport:**

Um die Schutzbrille vor Schäden zu schützen, sollten sie in einem Futteral aufbewahrt werden. Lagern Sie die Schutzbrille an einem Ort, wo die Luftfeuchtigkeit max. 90% beträgt und die Raumtemperatur im Bereich zwischen 5 und 40 °C liegt. Lagern Sie sie fern von allen chemischen Substanzen und Schleifmitteln sowie in der Entfernung von mind. 2 m von den Heizkörpern.

Die Schutzbrille kann in der Originalverpackung mit den beliebigen Transportmitteln in den oben genannten Bedingungen transportiert werden. Sie muss vor mechanischen Schäden zusätzlich gesichert werden.

■ **Ersatzteile und Zubehör:**

Verwenden Sie beim Austauschen der Brillenteile nur passende Originaleiteile.

■ **Haltbarkeit:**

Kontrollieren Sie die Schutzbrille regelmäßig auf Schäden. Die Schutzbrille darf bei Schäden, Mattierungen, Verfärbungen, Zerkratzungen und Rissen des Glases oder Brillengestells nicht mehr benutzt werden. In solchen Fällen soll die Schutzbrille unverzüglich ausgetauscht werden.

■ **Erläuterung der Symbole:**

Die Symbole sind auf dem Brillengestell geprägt.

2C-1.2 – Katalognummer des Filters für den Ultraviolettschutz, unveränderte Farbwahrnehmung;

PRX – Symbol des Herstellers;

CE – CE-Zeichen;

1 – optische Klasse;

F – Schutzsymbol vor den Körpern mit großen Geschwindigkeiten bis 45 m/s und niedrigen Schlagenergien;

EN 166 – Nummer der Norm, nach der die Konformität bewertet wurde.

■ **Nostrifizierte Institution:**

Am Bewertungsprozess der Konformität mit den Anforderungen nahm die nostrifizierte Einheit NB 0530 teil. Adresse: CERTOTTICA SCARL, Zona Industriale Villanova, 32013 – Longarone (BL) Italy

Hersteller: PROFIX GmbH

Adresse: ul. Marywiska 34, 03-228 Warszawa, Polen

■ **Technische Daten**

Schutz-wirksamkeit	optische Klasse	Filter	Material
F	1	2C-1.2	Linse – Polycarbonat Brillengestell – Nylon



Diese Bedienungsanleitung wird mit dem Urheberrecht geschützt. Kopieren/vervielfältigen ohne die schriftliche Zustimmung der Firma PROFIx GmbH ist verboten.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
OKULARY OCHRONNE L2011300 (model 3904)
 Instrukcja oryginalna



OSTRZEŻENIE! Niniejsze okulary nie stanowią nieograniczonej ochrony dla oczu. Przed przy- stąpieniem do używania okularów ochronnych należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.

Nieprzestrzeganie podanych niżej ostrzeżeń i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa może być przyczyną poważnych obrażeń.

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby móc skorzystać z nich w przyszłości.

■ Zastosowanie:

Niniejsze okulary zostały zaprojektowane w celu zapewnienia ochrony oczu przed cząsteczkami poruszającymi się z dużą prędkością. Okulary spełniają wymagania Rozporządzenia 2016/425 oraz normy EN 166:2001. Adres strony internetowej, na której można uzyskać dostęp do deklaracji zgodności UE: www.lahtipro.pl

Okulary są przeznaczone do ochrony oczu użytkownika przed mechanicznymi uderzeniami różnymi elementami, jak: opilki metali, odpryski drewna, muru, rożnego rodzaju cieczy itp. Powinny być noszone podczas wykonywania wszelkich prac, gdzie występuje niebezpieczeństwo ewentualnego uszkodzenia oka przez ww. czynniki.

Nie wolno ich używać do ochrony oczu podczas spawania.

Okulary mają uniwersalny rozmiar, a więc pasują dla każdego użytkownika. Mają dodatkowo możliwość regulacji kąta ustawienia ramion i ich długości (patrzys. A).

UWAGA: W przypadku uszkodzenia okularów należy natychmiast przerwać pracę i wymienić je na nowe.



OSTRZEŻENIE: Okulary z zarysowanymi lub uszkodzonymi szybkami ochronnymi powinny być wymienione.

■ Skuteczność ochrony:

Okulary są odporne na odpryski ciał stałych o niskiej energii uderzenia (prędkość uderzenia do 45 m/s kulką o masie 0,86 g).



OSTRZEŻENIE: Środki ochrony oczu chroniące przed uderzeniem cząstek o dużej prędkości noszone wraz ze standardowymi okularami leczniczymi, mogą przenosić uderzenie, wywołując zagrożenie dla użytkownika.

UWAGA: Jeśli wymagana jest ochrona przed uderzeniem cząstek o dużej prędkości w ekstremalnych temperaturach, wybrany środek ochrony oczu powinien być oznaczony literą T bezpośrednio po literze określającej symbol uderzenia, tj. FT, BT lub AT. Jeśli litera określająca symbol uderzenia nie znajduje się bezpośrednio przed literą T, wtedy środek ochrony oczu może być używany jedynie do ochrony przed cząstek o dużej prędkości w temperaturze pokojowej.

■ Czyszczenie, utrzymanie, dezynfekcja:

Nie wolno używać do czyszczenia okularów jakichkolwiek środków czyszczących lub żrących. Okulary należy przemywać ciepłą wodą z dodatkiem delikatnego mydła. Po umyciu należy wytrzeć do sucha miękką

fanelową lub bawełnianą szmatką. Do dezynfekcji elementów stykających się z skórą użytkownika należy używać alkohol.

UWAGA: Użyte do produkcji okularów materiały (patrz tabela «**Dane techniczne**») nie wywołują na ogół podrażnień skóry ani reakcji alergicznych. Mogą występować natomiast indywidualne przypadki takich reakcji u osób uczulonych na tworzywa sztuczne. W takim przypadku należy natychmiast zaprzestać użytkowania okularów i skonsultować się z lekarzem.

■ Przechowywanie i transport:

W celu zabezpieczenia okularów przed uszkodzeniem zaleca się przechowywanie w opakowaniu foliowym lub futerale. Okulary należy przechowywać w miejscu o wilgotności poniżej 90% w temperaturze od 5 do 40 °C. Przechowywać z dala od wszelkich środków chemicznych i ściernych oraz w odległości nie mniejszej niż 2 m od urządzeń grzewczych. Okulary w opakowaniu fabrycznym można przewozić dowolnymi środkami transportu w opisanych powyżej warunkach dodatkowo zabezpieczając je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

■ Części zamienne i wyposażenie:

Tylko oryginalne i właściwie dobrane części mogą być użyte na wymianę.

■ Okres trwałości:

Okulary należy sprawdzać regularnie pod kątem wszelkich uszkodzeń. Tracą one przydatność do użytku jeżeli występują uszkodzenia, zmadowienia, przebarwienia, zarysowania oraz pęknięcia szybki lub oprawy. W takim przypadku należy okulary wymienić na nowe.

■ Oznaczenie oznaczeń:

Oznaczenia są wytyczone na oprawce.

2C-1.2 – numer katalogowy filtra chroniącego przed nadfioletem, niezmienione postrzeganie kolorów;

PRX – symbol producenta;

CE – znak CE;

1 – klasa optyczna;

F – symbol ochrony przed cząstek o dużej prędkości do 45 m/s i niskiej energii;

EN 166 – numer normy według której dokonano oceny zgodności.

■ Instytucja notyfikowana:

W procesie oceny zgodności z wymaganiami uczestniczyła jednostka notyfikowana NB 0530. Adres: CERTOTTICA SCARL, Zona Industriale Villanova, 32013 - Longarone (BL). Italy

Producent: PROFIX Sp.z o.o.

Adres: ul. Marywilskiego 34, 03-228 Warszawa, Polska

■ Dane techniczne

Skuteczność ochrony	Klasa optyczna	Filtr	Materiał
F	1	2C-1.2	szybka – poliwęglan oprawka – nylon



Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/powielanie jej bez pisemnej zgody firmy PROFIX Sp. z o.o. jest zabronione.

RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ L2011300 (модель 3904)

Перевод оригинальной инструкции



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Настоящие защитные очки не обеспечивают неограниченную защиту глаз. Прежде, чем приступить к эксплуатации очков, необходимо ознакомиться со всеми предупреждениями и указаниями, касающимися техники безопасности при эксплуатации.



Несоблюдение указанных ниже предупреждений и указаний, касающихся технике безопасности, может привести к серьёзным травмам.

Необходимо хранить все предупреждения и указания по технике безопасности, чтобы можно было воспользоваться ними в будущем.

■ Применение:

Настоящие защитные очки запроектированы так, чтобы обеспечить защиту глаз от частиц, движущихся с большой скоростью. Они отвечают требованиям Постановления 2016/425 и стандарта EN 166:2001. Адрес веб-сайта, на котором можно получить доступ к декларации соответствия ЕС: www.lahtipro.pl

Очки предназначены для защиты глаз пользователя от механических ударов различными элементами, такими как опилки металла, отскакивающие кусочки древесины и кирпичной кладки, разнообразные жидкости и т. п. Очки следует надевать во время выполнения всех работ, при которых имеется опасность возможного повреждения глаза в результате действия в/у факторов.

Запрещено применять их для защиты глаз присварке.

Очки имеют универсальный размер, то есть они приспособлены для каждого пользователя. Имеется дополнительная возможность регулирования угла наклона дужек и возможность их выдвижения (см. рис. А).

ВНИМАНИЕ: В случае повреждения очков, следует немедленно прекратить работу и заменить их новыми.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Очки, имеющие поцарапанные или повреждённые защитные стёкла, необходимо заменить.

■ Эффективность защиты:

Очки стойкие к воздействию отскакивающих частиц с малой энергией удара (скорость удара шариком весом 0,86 г не более 45 м/с).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Средства защиты глаз, защищающие от удара частицами, движущимися с большой скоростью, применяемые совместно с обычными корректирующими очками, могут передавать удар, создавая тем самым опасность для пользователя.

ВНИМАНИЕ: Если требуется защита от удара частицами, движущимися с большой скоростью в экстремальной температуре, изображенное средство защиты глаз должно быть обозначено буквой T непосредственно после буквы, определяющей символ удара, т. е. FT, BT или AT. Если буква, определяющая символ удара, не находится непосредственно перед буквой T, средство защиты глаз может использоваться только для защиты от частиц, движущихся, с большой скоростью при комнатной температуре.

■ Чистка, технический уход, дезинфекция:

Запрещено применять для чистки какие-либо абразивные, царапающие или едкие средства. Очки следует промывать тёплой водой с добавкой жидкого мыла. После мытья необходимо вытереть их на сухо мягкой

фланельной или хлопчатобумажной тряпкой. Для дезинфекции элементов, соприкасающихся с кожей пользователя, необходимо использовать спирт.

ВНИМАНИЕ: Использованные для изготовления очков материалы (смотри таблицу «Технические параметры») в общем не вызывают раздражения кожи или аллергической реакции. В тоже время могут иметь место индивидуальные случаи такой реакции у лиц, имеющих аллергию к пластмассам. В таком случае следует немедленно прекратить эксплуатацию очков и проконсультироваться у врача.

■ Хранение и транспортировка:

С целью защиты очков от повреждений, рекомендуется хранить их в футляре или чехле. Очки следует хранить в месте с влажностью не более 90% и температурой от 5 до 40°C. Хранить вдали от всех химических и абразивных средств, а также на расстоянии не менее 2 м от отопительного (нагревательного) оборудования.

Очки можно транспортировать произвольными транспортными средствами при указанных выше условиях, обеспечив дополнительную защиту от механического повреждения.

■ Запасные части и оснащение:

Для замены можно использовать только оригинальные и правильно подобранные части очков.

■ Срок пригодности:

Необходимо регулярно проверять очки на отсутствие каких-либо повреждений. Очки утрачивают пригодность к эксплуатации, если имеются повреждения, изменения окраски, царапины и трещины защитного стекла или оправы. В таком случае необходимо заменить очки новыми.

■ Пояснение маркировки изделия:

Маркировка выбита на оправе.

2C-1.2 – каталоговый номер фильтра, защищающего от ультрафиолетового излучения с восприятием цвета без изменений;

PRX – код производителя;

CE – знак CE;

1 – оптический класс;

F – символ защиты от частиц, движущихся с большой скоростью (до 45 м/с) и малой энергией удара;

EN 166 – номер стандарта, согласно которому выполнена оценка соответствия.

■ Нотифицированное учреждение:

В процессе оценки соответствия требованиям участвовал нотифицированный орган (организация) NB 0530. Адрес: CERTOTTICA SCARL, Zona Industriale Villanova, 32013 – Longarone (BL), Italy

Производитель: «PROFIx» ООО

Адрес: ul. Marysielska 34, 03-228 Warsaw, Poland

■ Технические параметры:

Эффективность защиты	Оптический класс	Фильтр	Материал
F	1	2C-1.2	линза – поликарбонат оправа – нейлон



Настоящая инструкция по эксплуатации защищена авторскими правами. Запрещено её копирование и размножение без согласия ООО «ПРОФИКС».

RO

**INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
OCHELARII DE PROTECȚIE L2011300 (model 3904)**
Traducere din instrucțiunea originală



AVERTIZARE! Acești ochelari nu acordă protecție nelimitată pentru ochi. Înainte de a folosi ochelarii de protecție trebuie să citiți toate avertizările și indicațiile referitoare la siguranța de utilizare.

Nerespectarea avertizărilor și a indicațiilor menționate mai jos poate duce la leziuni grave.

Păstrați toate avertizările și indicațiile privitoare la siguranță pentru a le putea folosi pe viitor.

■ Utilizare:

Acești ochelari au fost proiectați pentru a asigura protecția ochilor împotriva particulelor care se deplasează cu viteză mare. Ochelarii îndeplinește cerințele Regulamentului 2016/425 și ale standardului nr. EN 166:2001. Adresa de internet la care poate fi accesată declarația de conformitate UE: www.lahipro.pl

Ochelarii sunt destinați pentru protecția ochilor utilizatorului împotriva loviturilor mecanice provocate de diferite obiecte, de ex.: pilitura de metale, așchii de lemn, bucaj de perete, diferite tipuri de lichide etc. Ochelarii trebuie purtați în timp ce efectuați orice tip de lucrări, pe parcursul cărora poate apărea pericolul de leziune a ochiului de către factorii menționați mai sus.

Se interzice folosirea ochelarilor pentru protecția ochilor în timp ce sudați.

Mărimea ochelarilor este universală. Aceasta înseamnă că ele se potrivesc oricărui utilizator. În plus sunt dotate cu reglarea unghiului brațelor și posibilitatea de prelungire a brațelor (vezi des. A).

ATENȚIE: În cazul în care ochelarii se deteriorăză trebuie să încetați imediat lucrul și să-i schimbați cu o pereche nouă.



AVERTIZARE: Ochelarii cu lentile de protecție zgâriate sau deteriorate trebuie schimbați.

■ Eficacitate de protecție:

Ochelarii sunt rezistenți la particule dure cu energie mică de lovire (viteză de lovire de până la 45 m/s pentru o bilă cu masa de 0,86 g).



AVERTIZARE: În cazul în care purtați ochelarii de corecție standard împreună cu mijloace de protecție a ochilor împotriva particulelor cu viteză mare, aceștia pot transmite lovitura, fapt ce poate pune utilizatorul în pericol.

ATENȚIE: Dacă este necesar să protejați ochii împotriva particulelor cu viteză mare în condiții de temperaturi extreme, mijlocul de protecție al ochiului trebuie să fie inscripționat cu litera T imediat după litera care indică simbolul loviturii, adică F, BT sau AT. În cazul în care litera care indică simbolul loviturii nu se află imediat înaintea literei T, atunci mijlocul de protecție al ochiului poate fi folosit doar pentru a proteja ochii împotriva particulelor cu viteză mare la temperatura de cameră.

■ Curățare, întreținere, dezinfecțare:

Nu folosiți pentru a curăța ochelarii nicio substanță abrazivă, aspiră sau corozivă. Ochelarii trebuie spălați cu apă caldă cu puțin săpun delicat. După ce ați spălat ochelarii trebuie să-i stergeți cu o pânză de flanelă sau

de bumbac. Pentru a dezinfecția piesele ce intră în contact cu pielea utilizatorului trebuie să folosiți alcool.

ATENȚIE: Materialele folosite pentru fabricarea ochelarilor (vezi tabelul «Informații tehnice») nu provoacă în general iritația pielii și nici reacții alergice. În schimb pot fi semnalizate reacții individuale la persoanele care au alergii la mase plastice. În acest caz trebuie să încetați să purtați ochelarii și să apelați la sfatul medicului.

■ Păstrațe și transport:

Pentru a proteja ochelarii de deteriorarea mecanică vă recomandăm să păstrați ochelarii în cutie sau în tocul. Ochelarii trebuie păstrați într-un loc cu umiditatea sub 90% la temperatură între 5 și 40°C. Păstrați departe de toate substanțele chimice și abrazeive precum și la o distanță de cel puțin 2 m față de obiectele de încălzit.

Ochelarii împachetați în ambalajul original pot fi transportați cu orice mijloc de transport în condițiile descrise mai sus și trebuie să vă asigurați că sunt feriți de pericolul de deteriorare mecanică.

■ Piese de schimb și accesorii:

Pieselete uzuale pot fi schimbată doar cu piese originale, selectate corespunzător.

■ Perioada de valabilitate:

Ochelarii trebuie verificati în mod regulat pentru a observa dacă nu prezintă defecțiuni. Ochelarii își pierd valabilitatea dacă prezintă deteriorări, sunt mată, decolorați, zgâriati sau dacă lentilele sau rama au fisuri. În acest caz trebuie să schimbați ochelarii cu o pereche nouă.

■ Explicare marcaje:

Marcajele sunt inscripționate pe ramă.

2C-1.2 – număr de catalog pentru filtrul de protecție împotriva ultravioletului, percepție neschimbată a colorilor;

PRX – simbol de producător;

C € – marcat CE;

1 – clasa optică;

F – simbol de protecție împotriva particulelor cu viteză mare de până la 45 m/s și cu energie de lovire scăzută;

EN 166 – număr standard conform căruia s-a efectuat evaluarea de conformitate.

■ Organism notificat:

La procesul de evaluare a conformității cu cerințele a participat organismul notificat NB 0530. Adresă: CERTOTTICA SCARL, Zona Industrială Villanova, 32013 - Longarone (BL), Italy

Producător: PROFIX S.R.L.

Adresă: ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, Polonia

■ Informații tehnice

Eficacitate de protecție	Clasa optică	Filtru	Material
F	1	2C-1.2	lentilă – policarbonat ramă – nilon



Prezenta instrucțiune este protejată prin dreptul de autor. Copierea/inmulțirea fără acordul în scris al firmei PROFIX Sp. z o.o. este interzisă.

LT

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
APSAUGINIAI AKINIAI L2011300 (modelis 3904)
Originalios instrukcijos vertimas



!ISPĖJIMAS! Šie akiniai nesudaro visiškos akių apsaugos. Prieš pradedami naudoti apsauginius akinius būtinai perskaitykite visus įspėjimus ir nurodymus dėl saugaus naudojimo.

Šių saugumo nurodymų nesilaikymas gali sukelti rimtus sužeidimus.

Laikykite visus saugumo įspėjimus ir nurodymus, kad galima būtųjais pasinaudotai vėliau.

■ Taikymas:

Šie akiniai suprojektuoti tam, kad užtikrintų akių apsaugą nuo greitai judančių dailelių. Akiniai atitinka 2016/425 Reglamentas ir EN 166:2001 standarto reikalavimus. Internete adresas, kuriuo galima rasti ES atitinkties deklaraciją: www.lahtipro.pl

Akiniai skirti vartotojo akims apsaugoti nuo mechaninių smūgių, sukelty pvz.: metalo drožlių, medienos, mūro aplašių, žvairių skyčių ir pan. Akinius privaloma nėšioti vykdant darbus kur kyla potencialus akių sužeidimo pavojus, dėl aukščiau minėtų veiksnų.

Negalima jų naudoti akims apsaugoti vykdant suvirinimo darbus.

Akiniai turi universalų dydį ir tinkta kiekvienam vartotojui. Be to akiniai turi papildomą funkciją, kodelių kampo reguliavimą ir galimybę ištrauktui kojeles (žiurėk pieš. A).

DĖMESIO: Jeigu akiniai yra pažeisti privaloma nedelsiant nutraukti darbą ir pakeisti juos naujais.



!ISPĖJIMAS: Akiniai su iibrėžimais arba pažeistais apsauginiais stiklais turi būti pakeisti.

■ Apsaugos efektyvumas:

Akiniai atsparūs kietiųjų kūnų aplašioms, kurios pasižymi nedidele smūgio energija (smūgio greitis iki 45 m/s, svoris 0,86 g).



!ISPĖJIMAS: Akių apsaugos priemonės, kurios saugo nuo didelio greičio dailelių smūgio, kartu su standartiniaisia medicininiaisia akiniais gali pernešti smūgio energiją sukeldamis pavojų vartotojui.

DĒMESIO: Jei reikalinga apsauga nuo didelio greičio dailelių smūgio kraštutinėse temperatūrose, apsaugos priemonės turi būti pažymėtos T raidė, po smūgio apibrėžties raidės, t.y. FT, BT arba AT. Jei smūgio simbolio raidė nėra prieš T raidę, akių apsaugos priemonė gali būti naudojama tik apsaugainuo didelio greičio dailelių kambario temperatūroje.

■ Valymas, priežiūra, dezinfekavimas:

Akiniai valymui negalima naudoti jokių abrazyviniu, brėžiančiu arba kaustinių medžiagų. Akinjui būtina plauti karštu vandeniu su švelnais muilo priedu. Nuvalius, būtina nušluostyti sausai minkštu flaneliniu arba medviliniu skudurėliu. Elementų, turinčių sąlytį su vartotojo oda, dezinfekavimui būtina naudoti alkoholi.

DĒMESIO: Akinii gamyboje panaudotos medžiagos (žiurėk lentelę «Techniniai duomenys»)apskritai nesukelia odos uždegimų nei alerginių reakcijų. Vis dėlto individualiai atvejais tokios reakcijos pasitaiko asmenims alergiškiems plastmasėi. Tokių atveju privaloma nedelsiant nutraukti akinijų naudojimą ir kreiptis į gydytoją.

■ Laikymas ir transportavimas:

Norint apsaugoti akinius nuo pažeidimų, rekomenduojama laikyti juos futiliare arba dėklė. Akinius būtina laikyti vietoje, kur oro drėgmė mažesnė nei 90%, temperatūroje nuo 5 iki 40 °C. Laikyt ioli nuo visokų cheminių ir abrazyviniu priemonių ir ne arčiau nuo šildymo įrenginių nei 2 m.

Akinius gamykliniame įpakvime galima pervežti bet kokia transporto priemone, aukščiau minėtomis sąlygomis, papildomai apsaugojant juos nuo mechaninių pažeidimų.

■ Atsarginės dalys ir įranga:

Pakeitimą galimą atlikti naudojant tik originalias, atitinkamas pasirinktas dalis.

■ Patvarumas:

Akinius būtina reguliariai tikrinti, ar neturi kokiu nors pažeidimų. Akiniai netinka naudojimui jei yra pažeisti, nublukę, jdraskyti arba stiklai ar remeliai suplyše. Tokiu atveju akinius būtina pakeisti naujais.

■ Simbolių aiškinimas:

Simboliai išspausdinti ant rémelio.

2C-1.2 – filtro apsaugos nuo ultravioletinių spindulių katalogo numeris, nesikeičia spalvos;

PRX – gamintojo simbolis;

C E - CE ženklas;

1 – optinė klasė;

F – apsaugos simbolis, susijęs su didelio greičio (iki 45 m/s) dalėlėmis, kurios pasižymi nedidele smūgio energija;

EN 166 – atitinkies jvertinimo standarto numeris.

■ Notifikuotoji įstaiga:

Atitinkies jvertinimo procedūroje dalyvavo notifikuotoji įstaiga NB 0530.

Adresas: CERTOTTICA SCARL, Zona Industriale Villanova, 32013 - Longarone (BL). Italy

Gamintojas: PROFIX Sp. z o.o.

Adresas: ul. Marywińska 34, 03-228 Warszawa, Lenkija

■ Techniniai duomenys

Apsaugos efektyvumas	Optinė klasė	Filtras	Medžiaga
F	1	2C-1.2	Iešis – polikarbonatas rémeliai – nailono



Ši instrukcija yra apsaugojama autoriaus teise. Kopijavimas/plėtojimas be PROFIX Sp. z o.o. leidimo raštu draudžiamas.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ L2011300 (модель 3904)

Переклад оригінальної інструкції



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Ці захисні окуляри не запевнюють небомеженого захисту очей. Перш, ніж приступти до експлуатації захисних окулярів, необхідно ознайомитись зі всіма попередженнями і вказівками щодо техніки безпеки при експлуатації.



Недотримання вказаних нижче попереджень і вказівок щодо техніки безпеки може бути причиною поважливих травм.

Необхідно зберігати всі попередження і вказівки щодо техніки безпеки, щоб можна було скористатись ними в майбутньому.

■ Застосування:

Ці захисні окуляри запроектовані так, щоб запевнити захист очей від частинок, що рухаються з великою швидкістю. Окуляри відповідають положенням Регламента 2016/425 і стандарту EN 166:2001. Адреса сайту, на якому можна отримати доступ до декларації про відповідність ЄС: www.lahipro.pl

Окуляри призначенні для захисту очей користувача від механічних ударів різними елементами, такими як ошукри металів, відскакуючі куски деревини і цегляної стіни, різноманітні рідини, і т. п. Окуляри слід використовувати під час виконання всіх робіт, під час яких існує небезпека травм очей в результаті дії вищезазначених факторів.

Заборонено використовувати їх для захисту очей при зварювальних роботах.

Окуляри мають універсальний розмір, тобто придатні для кожного користувача. Додатково мають можливість регулювання кута нахилу дужок і можливість висування дужок (див. рис. А).

УВАГА: Випадку пошкодження окулярів, необхідно негайно притинити роботу і замінити їх новими.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Окуляри з подряпаним або пошкодженим захисним склом необхідно замінити.

■ Ефективність захисту:

Окуляри є стійкими на дію відскакуючих кусків тіл з малою енергією удару (швидкість удару кулькою вагою 0,86 г не більше 45 м/с).



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Засоби захисту очей, які захищають від удару частинками, що рухаються з великою швидкістю і які застосовуються разом зі звичайними коригувальними окулярами, можуть передавати удар, створюючи цим небезпеку для користувача.

УВАГА: Якщо необхідним є захист від удару частинками, що рухаються з великою швидкістю в екстремальній температурі, вибраний засіб захисту очей повинен мати позначення літеровою *T* безпосередньо після букв, яка визначає символ удару, тобто *FT*, *BT* або *AT*. Якщо буква, що визначає символ удару, не знаходитьться безпосередньо перед літерою *T*, засіб захисту очей може використовуватись лише для захисту від частинок, що рухаються з великою швидкістю при кімнатній температурі.

■ Чищення, технічний догляд, дезінфекція:

Заборонено застосовувати для чистки будь-які абразивні, дряпаючі або юїкі засоби. Окуляри слід промивати теплою водою з добавкою деликатного мила. Після чищення необхідно витерти їх на сухо м'якою

фланелевою або ганчіркою. Для дезінфекції елементів, що контактирують зі шкірою користувача, слід використовувати спирт.

УВАГА: Використані для виготовлення окулярів матеріали (див. таблиця «**Технічні параметри**») в загальному не викликають подразнення шкіри або алергічних реакцій. Але можуть мати місце індивідуальні випадки таких реакцій в осіб, що мають алергію на пластиси. В цьому випадку слід негайно притинити експлуатацію окулярів і проконсультуватись з лікарем.

■ Зберігання і транспортування:

Для захисту окулярів від пошкодження, рекомендується зберігати їх в футлярі або чохлі. Окуляри слід зберігати в місці з температурою від 5°C до 40°C і вологістю не більше 90%. Зберігати здалека від будь-яких хімічних і абразивних засобів, а також на відстані не менше 2 м від опалювального (нагрівного) обладнання.

Окуляри в фабричній упаковці можна перевозити будь-якими транспортними засобами при вказаних вище умовах, захищивши їх додатково від механічних пошкоджень.

■ Запасні частини і принадлежності:

Для заміни можна використовувати лише оригінальні і правильно підібрані частини окулярів.

■ Термін придатності:

Окуляри необхідно регулярно перевіряти на відсутність будь-яких пошкоджень. Окуляри втрачають придатність до експлуатації, якщо мають місце пошкодження, зміна забарвлення, подряпини і тріщини захисного скла або оправи. В цьому випадку необхідно замінити окуляри новими.

■ Пояснення маркування виробу:

Маркування, витиснені на оправі.

2С-1.2 – каталоговий номер фільтра, який захищає від УФ-випромінювання, сприянням тольорів без змін;

PRX – символ виробника;

CE – символ CE;

1 – оптичний клас;

F – символ захисту від частинок з високою швидкістю переміщення до 45 м/с із малою енергією удару;

EN 166 – номер стандарту, відповідно до якого виконано оцінку відповідності.

■ Нотифікована установа:

В процесі оцінки відповідності вимогам приймала участь нотифікована установа (орган) NB 0530. Адреса: CERTOTICA SCARL, Zona Industriale Villanova, 32013 Longarone (BL), Italy

Виробник: TzOB «PROFIK»

Адреса: ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, Польща

■ Технічні параметри:

Ефективність захисту	Оптичний клас	Фільтр	Матеріал
F	1	2С-1.2	захисне скло – ПВХ оправа – полікарбонат



Ця інструкція захищена авторськими правами. Заборонено її копіювання / розмноження без згоди TzOB «PROFIK».



FIGYELMEZTETÉS! Az alábbi szemüveg **nem biztosít korlátlan védelmet a szemnek**. A védőszemüveg használatba vétele előtt el kell olvasni a **biztonságos használatra vonatkozó összes figyelmeztetést és útmutatót**.



Az alábbiakban megadott, biztonságra vonatkozó figyelmeztetések és útmutatók be nem tartása súlyos szemsérülést okozhat.

A biztonságra vonatkozó összes figyelmeztetést és útmutatót őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

■ Alkalmas:

Az alábbi szemüveg a nagy sebességgel pattogzó apró részletek ellen nyújt védelmet a szemnek. A szemüveg megfelel a 2016/425 Rendelete és az EN 166:2001 sz. szabvány követelményeinek. Az internetcím, ahol elérhető az EU-megfelelőségi nyilatkozat: www.lahtipro.pl

A védőszemüveg olyan elemek mechanikus ütései ellen nyújt védelmet a felhasználó szemének, mint a fém részletek, fa és fali lepattogzások, külnönböző fajtájú folyadékok stb. A szemüveget minden olyan munkavégzés során viselni kell, amikor fennáll a fent említett tényezők okozta szemsérülés veszélye.

A védőszemüveget tilos hegesztéshez használni.

A szemüveg univerzális méretű, tehát minden felhasználónak passzol. Emellett további szemüvegszár fok szabályozással és kitolási lehetőséggel rendelkezik (lásd Árajz).

FIGYELEM: A védőszemüveg sértése esetén azonnal félbe kell szakítani a munkavégzést és újra kell cserélni.



FIGYELMEZTETÉS: A karcolt vagy sérült védőüveges szemüveget ki kell cserélni.

■ Védelmi szint:

A védőszemüveg ellenáll a kis ütési energiájú (ütközési sebesség max 45 m/s és 0,86 g súlyú részlek) szilárd testek.



FIGYELMEZTETÉS: A nagy sebességű részecskek elleni védőszemüveg normál hétköznapi szemüveggel együtt használva továbbítja az ütési energiát, ami veszélyteljesen fenyegeti a felhasználót.

FIGYELEM: Amennyiben extrém hőmérsékleten van védelemre szüksége nagy sebességű részecskek ellen, a kiválasztott szemvédő eszközök T betűs jelöléssel kell rendelkeznie közvetlenül a berendezés szimbólumát meghatározó betű után pl. F, BT vagy AT. Amennyiben az ütési energia jellelget meghatározó betű nincs közvetlenül a T betű előtt, a védőszemüveget kizárálag szabahőmérsékleten lehet használni a nagy sebességű részecskektől való védelemhez.

■ Tisztítás, karbantartás, fertőtlenítés:

Semmilyen szúrolóanyagot, irritáló vagy maróanyagot nem szabad a védőszemüveg tisztítására használni. A szemüveget megmosás után puha flannelal vagy pamut törölőkendővel szárazra törölni. A felhasználó

bőrével érintkező elemeket alkohollal fertőtleníteni.

FIGYELEM: A szemüveg gyártásához használt anyagok (lásd a «**Műszaki adatok**» táblázatot) általában nem irritálják a bőrt és nem keltnek allergiás reakciókat. Műanyagra érzékeny személyek esetében azonban előfordulhatnak ilyen reakciók. Allergiás reakció fellépése esetén azonnal félbe kell szakítani a szemüveg használatát és orvoshoz fordulni.

■ Tárolás és szállítás:

A védőszemüveg megovása céljából azt ajánlatos szemüvegtartóból vagy a szemüveggel együtt kiszállított etui-ban tárolni. A szemüveget 90% alatti pártartalom és 5 és 40°C közötti hőmérsékleten tárolni. Végyi és szűrő anyaguktól távol és a fűtőtestektől legalább 2 m távolságra tárolni.

A szemüveg gyári csomagolásban a fent leírt feltételeket betartva minden szállítószközzel szállítható, óvni a mechanikus sérülésekkel szemben.

■ Alkatrészek és felszerelés:

A szemüveg egyes elemeinek a kicsereláshéhez csak eredeti és megfelelően kiválasztott elemeket szabad felhasználni.

■ Szavatossági idő:

A szemüveget rendszeresen ellenőrizni kell. A szemüveg akkor veszti el a szavatossági idejét, amennyiben az üveget vagy a keretet sérülés éri, elmatodások, elszíneződik, karcolódik vagy eltörök. Ilyen esetekben a védőszemüveget újra kell cserélni.

■ Jelölések:

A jelölések a keretre vannak sajtolva.

2C-1.2 – UV sugárzás ellen védő szűrő katalógusszáma, változatlan színállás;

PRX – gyártójele;

C€ – CE jel;

1 – optikai osztály;

F – max 45 m/s sebességet elérő kis ütközési energiájú lepattogzások ellen nyújt védelmet;

EN 166 – megfelelőségi értékelés alapját képező szabványszám.

■ Notifikációs központ:

A megfelelőségi értékelést a sz. notifikációs központ végezte NB 0530. Cím: CERTOTICA SCARL, Zona Industriale Villanova, 32013 - Longarone (BL). Italy

Gyártó: PROFIX Kft

Cím: ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, Lengyelország

■ Műszaki adatok

Védelmi szint	Optikai osztály	Szűrő	Anyag
F	1	2C-1.2	Iencse – polikarbonát Keret – nejlon



Az alábbi útmutatót szerzői jogok védiak. Az útmutató másolása/sokszorosítása a PROFIX Kft. írásos engedélye nélkül tilos.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

AIZSARGBRILLES L2011300 (modelis 3904)

Origīnālās instrukcijas tulkojums



BRĪDINĀJUMS! Šīs brilles pilnībā nodrošina acu aizsardzību. Pirms sāk lietot aizsargbrilles nepieciešams izlasīt visus drošas lietošanas brīdinājumus un norādījumus.

 Neievērojot zemāk uzrāditos drošas lietošanas brīdinājumus un norādījumus var būt par nopietnu traumu iemeslu.

Ievērot visus drošas lietošanas brīdinājumus un norādījumus, lai tos varētu turpmāk izmantot.

■ **Pielietojums:**

Šīs brilles tika projektētas, lai nodrošinātu acu aizsardzību pret lielā ātrumā esošo daļu aizsardzību. Brilles izpilda Regula 2016/425 prasības un atbilst normai nr. EN 166:2001. Timekļa vietnes adresi, kurā var piekļūt ES atbilstības deklarācijai: www.lahtipro.pl

Brilles paredzētas lietotāja acu aizsardzībai pret dažādu elementu mehāniķiem triecieniem, kā piem.: metāla, koka skaidas, mūru šķembas, dažāda veida šķidrumi un tml. Brilles nepieciešams nēsāt dažādu darbu veikšanas laikā, kur ir iespēja sabojās acis ar augstāk uzrādītiem faktoriem.

Nedrīkst lietot acu aizsardzībai metināšanas laikā.

Aizsargbrilliem ir universāls izmērs, tās pielāgotas katram lietotājam. Tām ir papildus iespēja regulēt kājiņu slipuma leņķi un garumu (skat. zīm. A).

UZMANĪBU: Brilju defekta gadījumā nepieciešams nekavējoties pārtraukt darbu un apmaiņīt tās pret jaunām.



BRĪDINĀJUMS: Brilles ar skrāpējumiem vai bojātām aizsarg lēcām jāapmaiņa.

■ **Aizsardzības efektivitāte:**

Brilles ir noturīgas pret cieto ķermenī šķembām, kurām ir zema trieciena enerģija (trieciena ātrums līdz 45 m/s ar 0,86 g smagu lodīti).



BRĪDINĀJUMS: Redzes aizsardzības līdzekļi sargā pret liela ātruma daļu triecienu, nēsājot kopā ar standarta ārstniecības brillēm var pārnest triecienu līdz ar to radot lietotāja bistamību.

UZMANĪBU: Ja nepieciešama aizsardzība pret liela ātruma daļu triecienu ekstremālās temperatūrās, izvēlētām redzes aizsardzības līdzeklim jābūt apzīmētam ar burtu T tieši aiz triecienu simbola burta apzīmējuma, t. i. FT, BT vai AT. Ja burts, kurš nosaka triecienu simbolu atrodas tieši pirms burta T , tad redzes aizsardzības līdzeklis var lietot vienīgi aizsardzībai pret liela ātruma daļu triecienu istabas temperatūrā.

■ **Tiršana, kopšana, dezinfekcija:**

Brilju tiršanai nedrīkst lietot jebkādus abrazīvus, skrāpējošu un kodīgus līdzekļus. Brilles nepieciešams apmazgāt silta ūdeni ar maigā ziepēm. Pēc mazgāšanas nepieciešams tās noslaucīt ar mīkstu flaneļu vai kokvilnas drānu. Elementu dezinfekcijai, kuri kontaktējas ar lietotāja ādu nepieciešams lietot alkoholu.

UZMANĪBU: Brilju ražošanai lietoti materiāli (skat. tabulu «*Tehniskie dati*») būtībā nerada ādas kairināšanu kā arī alergiskas reakcijas. Tomēr var būt tādu reakciju individuāli alerģijas gadījumi cilvēkiem, kuri ir jutīgi uz plastmasas materiāliem. Šādos gadījumos nepieciešams nekavējoties pārtraukt lietot brilles un konsultēties ar arstu.

■ **Glabāšana un transports:**

Lai pasargātu brilles pret bojājumiem ieteicams tās glabāt futrāli vai etui. Brilles nepieciešams glabāt gaisa mitrumā, kurs nepārsniedz 90%, apkārtējā temperatūrā no 5 līdz 40°C. Glabāt tālu no dažādiem ķīmiskiem un abrazīviem līdzekļiem kā arī ne mazāk kā 2 m attālumā no sildīšanas elementiem.

Brilles rūpnicas iepakojumā var transportēt jebkādos transporta līdzekļu veidos augstāk uzrādītos apstākļos papildus sargājot tās no mehāniķiem bojājumiem.

■ **Rezerves daļas un aprikojums:**

Tikai oriģinālās un atbilstoši pielāgotas detaljas var lietot par rezerves daļām.

■ **Derīguma termiņš:**

Brilles nepieciešams regulāri pārbaudīt nemot vērā jebkādus bojājumus. Brilles zaudē lietošanas derīgumu, ja tiek ievēroti bojājumi, matēšana, krāsas maiņa, šķivas kā arī stikla vai rāmiša plīsumi. Šādā gadījumā brilles nepieciešams apmaiņīt pret jaunām.

■ **Apzīmējumu paskaidrojums:**

Apzīmējumi atrodas uz rāmiša.

2C-1.2 – ultravioletā starojuma aizsardzības filtra kataloga numurs, nemainīga krāsa uztverē;

PRX – ražotāja simbols;

CE – CE zīme;

1 – optikā klase;

F – aizsardzības simbols pret liela ātruma daļījam līdz 45 m/s un zemu triecienu enerģiju;

EN 166 – normas numurs pēc kurās noteikta sakritības atbilstība.

■ **Notifikācijas institūcija:**

Prasību atbilstības procesa sakritībās noteikšanā dalību ņemta notifikācijas institūcija NB 0530. Adrese: CERTOTTICA SCARL, Zona Industriale Villanova, 32013 – Longarone (BL), Itālija

Ražotājs: PROFIX SIA

Adrese: ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, Polija

■ **Tehniskie dati:**

Aizsardzības efektivitāte	Optikā klase	Filtrs	Materiāls
F	1	2C-1.2	lēca – poli karbonāts rāmītis – neliona



Šī instrukcija ir sargāta ar autortiesībām. Aizliegts to kopēt/pavairot bez PROFIX SIA rakstiskas atlaujas.



HOIATUS! Käesolevad kaitseprillid ei taga silmade piiramatu kaitse. Enne kaitseprillide kasutamise alustamist, tuleb kõik kasutusohutust käitlevad hoiatused ja juhised läbi lugeda.



Allpoololestatud kasutusohutust käitlevate hoiustuse ja juhiste eiramine võib osutuda töösist kehavigastuse põhjuseks.

Säilitage kõik kasutusohutust käitlevad hoiatused ja juhised nii, et võiksite neid ka tulevikus kasutada.

■ Kasutamine:

Käesolevad prillid on projekteeritud silmade kaitse tagamiseks suure kiirusega liukuvate osakete eest. Prillid täidavad turvalisuse Määrus 2016/425 nõudeid ja vastavad normatiivile nr EN 166:2001. Internetiaadress, kus Eli vastavusdeklaratsioon on kättesaadav: www.lahtipro.pl

Kaitseprillid on ette nähtud kasutaja silmade kaitmiseks mehaaniliste lõökide eest erinevate elementide poolt, nagu: metallilaastud, puudulaastud, müürirupu, erinevad lõikejäätmed jms. Prille peab kandma kõikide nende tööde jooksul, mille käigus võib esineda silma juhuslike vigastuse oht ülalmarigitud faktorite läbi.

Keelatud on nende kasutamine silmade kaitseks keevitustöödel.

Prillidel on universaalsed möötmed ja sobivad seetõttu kõigile kasutajatele. Omavad lisaks võimalust reguleerida sangade nurka ja võimalust neid eemaldada (vaata: joon. A).

TÄHELEPANU: Kaitseprillide kahjustuse korral tuleb töö koheselt katkestada ja vahetada need välja uute vastu.



HOIATUS: Kriimustatud või kahjustatud klaasidega kaitseprillid tuleb välja vahetada.

■ Kaitse efektiivsus:

Kaitseprillid on vastupidavad madala lõögienergiaga (0,86 g kuulikese lõögi kiirus kuni 45 m/s) tahkete kehade pritsmetele.



HOIATUS: Suure kiirusega osakete eest kaitsvad silmade kaitsevahendid kantuna koos standardsete raviprillidega võivad lõöki üle kanda, olles kasutajale ohuallikas.

TÄHELEPANU: Kui vajatakse kaitset suure kiirusega osakete eest ekstreemsel temperatuuridel, peab valitud silmade kaitsevahend olema märgistatud vahetult peale lõögi sümbolit määravat tähte asetseva tähega T so. FT, BT või AT. Kui lõögi sümbolit määravat täht ei asetse vahetult tähe T eses võib silmade kaitsevahendit kasutada kaitseks suure kiirusega osakete eest ainult toatemperatuuri.

■ Puhastamine, hooldamine, desinfiteerimine:

Puhastamiseks ei tohi kasutada mitte mingisuguseid abrasiivseid, kriimustavaid või söövitavaid vahendeid. Kaitseprille tuleb pesta sooja, õrna seebi lisandiga veega. Peale pesemist tuleb prillid kuivaks pühkida

pehme flaneli või puuvillase lapiga. Kasutaja nahaga kokkupuutuvate elementide desinfiteerimiseks tuleb kasutada alkoholi.

TÄHELEPANU: Tootmiseks kasutatud materjalid (vaata tabelit «**Tehnilised andmed**») ei põhjusta üldiselt nahaärstitust ega allergilisi reaktsioone. See-eest võivad esineda individuaalsed selliste reaktsioonide juhtumid kunstmaterjalide suhtes tundlikel inimestel. Sellisel juhul tuleb koheselt katkestada prillide kasutamine ja konsulteerida arstiga.

■ Hoiustamine ja transport:

Prillide kaitsmiseks kahjustuste eest tuleb neid hoida karbis. Kaitseprille tuleb hoida kohas mille niiskus on alla 90%, temperatuuril 5 kuni 40 °C. Hoida eemal kõikidest keemilistest ja abrasiivsetest vahenditest ning kütteseadmetest vähemalt 2 m kaugusele.

Kaitseprille võib tehasepakkendis transportida vabaltvallitud transpordivahenditega, ülalkirjeldatud tingimustel, kaitstes neid lisaks mehaaniliste kahjustustele eest.

■ Varuosad ja varustus:

Välja vahetamiseks võib kasutada ainult originaal ja nendega sobivaid osasid.

■ Kasutusiga:

Kaitseprille tuleb regulaarselt, kõikide kahjustuste seisukohta kontrollida. Toode kaotab kasutuskõlblikkuse, kui ilmnevad kahjustused, matistumine, värvimuutus, kriimustused ja mõrad klaasil ning raamil. Sellisel juhul tuleb kaitseprillid uute vastu välja vahetada.

■ Tähistuste selgitus:

Tähistused on pressitud raamile.

2C-1.2 – filtri kataloginumber, mis kaitse UV kiirte eest, värvitaju muutmata;

PRX – tootja sümbol;

CE – tähis CE;

1 – optiline klass;

F – kaitse sümbol suure kiirusega kuni 45 m/s liukuvate madala lõögienergiaga osakete eest;

EN 166 – normi number mille alusel on teostatud kõlblikkuse hinnang.

■ Noteeritud institutsioon:

Nõuetele vastamise hindamise protsessis osales noteeritud üksus NB 0530. Aadress: CERTOTTICA SCARL, Zona Industriale Villanova, 32013 - Longarone (BL). Italy

Tootja: PROFIX OÜ

Address: ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, Poola

■ Tehnilised andmed:

Kaitse efektiivsus	Optiline klass	Filter	Materjal
F	1	2C-1.2	lääts – polükarbonaat raam – nailonist



Käesolev kasutusjuhend on kaitstud autorikaitse seadusega. Kopeerimine/paljundamine ilma PROFIX OÜ nõusolekuta on keelatud.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ПРЕДПАЗНИ ОЧИЛА L2011300 (модел 3904)

Превод на оригиналната инструкция



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Очилата не осигуряват неограничена защита за очите. Преди да пристъпите към употреба на защитните очила трябва да прочетете всички предупреждения и бележки, свързани с безопасността на употреба.



Пренебрегването на подадените по-долу предупреждения и бележки, свързани с безопасността може да бъде причината за сериозни наранявания.

Запазете всички предупреждения и бележки, свързани с безопасността, за да можете да ги използвате в бъдеще.

■ Употреба:

Очилата са проектирани с цел да осигурят защита на очите от частици, движещи се с голяма скорост. Очилата изпълняват изискванията на Регламент 2016/425 и норма номер EN 166:2001. Интернет адреса, където може да се намери ЕС декларацията за съответствие: www.lahtipro.pl

Очилата са предназначени за защита на очите на потребителя от механични удари от страна на различни елементи като: метални стружки, късчета първо, стени, различни видове течности и др. Трябва да носите очилата при извършване на всички дейности, при които съществува опасност от евентуално нараняване на окото от гореизброените фактори.

Не трябва да използвате очилата за защита на очите по време на заваряване.

Очилата са с универсален размер и са предназначени за всеки един потребител. Ъгълът на рамките може да се регулира допълнително и рамките могат да се разгънат (вж. рис. А).

ВНИМАНИЕ: В случай на повреждане на очилата, работата незабавно трябва да се спре и трябва да се подменят снова.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Очила с надраскани или повредени защитни стъкла трябва да бъдат сменени.

■ Ефикасност на защитата:

Очилата са резистентни на удари от стана на тела с ниска ударна енергия (скорост на у dara до 45 м/с, топчес маса 0,86 гр.).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Носенето на средства за защита на очите, пазещи от удари на частици, движещи се с голяма скорост, заедно със стандартни очила с диоптър, може да пренесе удара и да предизвика рисък за потребителя.

ВНИМАНИЕ: Ако се изисква предпазване от удари на частици, движещи се висока скорост в условия на екстремални температури, избраното средство за защита на очите трябва да бъде означено с буквата T непосредствено след буквата маркираща средството, т. е. FT, BT или AT. Ако буквата, маркираща средството не се намира непосредствено пред буквата T, средството за защита на очите може да бъде използвано само за защита на очите от удари на частици, движещи се с голяма скорост при стайна температура.

■ Чистене, съхранение, дезинфекция:

За почистване на очилата не трябва да се използват каквито и да е абразивни, разъждящи или дръсъщи средства. Очилата трябва да се мият с топла вода и деликатен сапун. След измиване трябва да се

избръсват със сух, мек, фланелен или памучен парцал. За дезинфекция на елементите, които имат съприкосновение с кожата на потребителя трябва да се използва алкохол.

ВНИМАНИЕ: Използването при производството на очилата материали (вж. таблица «Технически данни») като цяло не предизвикват раздразнение на кожата или алергични реакции. Възможно е да се появят индивидуални случаи на такива реакции при хора, чувствителни към изкуствени материали. В такъв случай незабавно трябва да се преустанови употребата на очилата и да се направи консултация с лекар.

■ Съхранение и транспортиране:

С цел предпазване на очилата от повреждане се препоръчва съхраняването им в калъф или в етui. Очилата трябва да се съхраняват на място с влажност под 90% при температура от 5 до 40°C. Трябва да се съхраняват далеч от всякакви химически средства и на разстояние не по-малко от 2 м. от опълнителни източници.

Очилата могат да се пренасят с всякакви транспортни средства във фабричната опаковка – при гореописаните условия и допълнително защищени от механични увреждания.

■ Резервни части и оборудване:

Само оригинални и точно подобрани части могат да се използват като резерви.

■ Срок на годност:

Очилата трябва периодично да се проверяват за всякакви увреждания. Очилата стават негодни за употреба ако по тях има повреди, потъмняване, оцветявания, надрасквания или напуквания по стъклата или рамката. В такъв случай очилата трябва да се заменят снова.

■ Обяснение на означенията:

Означенията се намират на рамката.

2C-1.2 – каталожен номер на филтъра, предпазващ от UV лъчи, непроменено възпроизвеждане на цветовете;

PRX – символ на производителя;

CE – CE маркировка;

1 – оптически клас;

F – символ за защита от частици, движещи се с голяма скорост до 45 м/с и сниска ударна енергия;

EN 166 – номер на нормата според която е направена оценката за съвместимост.

■ Нотифициран орган:

В процеса на оценката на съвместимостта с изискванията участва нотифициран орган NB 0530. CERTOTTICA SCARL, Zona Industriale Villanova, 32013 – Longarone (BL), Italy

Производител: PROFIX ООД

Адрес: ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, Полша

■ Технически данни:

Ефикасност на защитата	Оптически клас	Филтър	Материал
F	1	2C-1.2	леща – поликарбонат рамка – найлон



Настоящата инструкция е защитена от авторското право. Копирането/разпространяването и без писменото съгласие на ПРОФИКС ООД е забранено.



UPOZORNĚNÍ! Tyto brýle neposkytují neomezenou ochranu pro oči. Před zahájením používání ochranných brýlí si pozorně přečtěte veškeré výstrahy a pokyny týkající se bezpečnosti používání.



Nedodržování uvedených výstrah a pokynů týkajících se bezpečnosti může způsobit závažné úrazy.

Uchovávejte všechny výstrahy a pokyny týkající se bezpečnosti, abyste je mohli v budoucnosti využít.

■ Použití:

Tyto brýle byly naprojektovány za účelem zajištění ochrany očí před částicemi pohybujícimi se s velkou rychlosí. Brýle splňují požadavky Nařízení 2016/425 a normy EN 166:2001. Internetové adresy, na níž je přístup k EÚ prohlášení o shodě: www.lahtipro.pl

Brýle jsou určeny k ochraně očí uživatelů proti mechanickým zásahům různými částicemi, jako jsou: piliny kovů, dřevěné trásky, částečky zdí, nejrůznější tekutiny apod. Brýle je třeba nosit během provádění veškerých prací, při nichž existuje nebezpečí případného poškození oka uvedenými činiteli.

Je zakázáno je používat k ochraně očí během svařování.

Brýle mají univerzální rozměr, a tak se hodí pro každého uživatele. Navíc mají možnost regulovat úhel nastavení bočnic a jejich vysunování (viz obr. A).

Pozor: V případě poškození brýlí je třeba okamžitě přerušit práci a vyměnit je na nové.



UPOZORNĚNÍ: Brýle s poškrábaným nebo poškozeným ochranným zorníkem je třeba vyměnit.

■ Účinnost ochrany:

Brýle jsou odolné proti střípkům pevných těles s nízkou energií úderu (rychlosť úderu do 45 m/s kuličkou s hmotností 0,86 g).



UPOZORNĚNÍ: Prostředky ochrany očí chránící před údery částic s velkou rychlosí nosené spolu se standardními technickými brýlemi, mohou přenášet úder, čímž mohou ohrozit uživatele.

Pozor: Pokud je požadována ochrana proti úderům částic s velkou rychlosí v extrémních teplotách, zvolený prostředek na ochranu očí by měl mít označení písmenem T nedá za písmenem určujícím symbol úderu, tj. FT, BT nebo AT. Pokud písmeno určující symbol úderu není přímo před písmenem T, znamená to, že ochranná pomůcka očí se může používat pouze kochraně před částicemi s velkou rychlosí v pokojové teplotě.

■ Čištění, údržba a dezinfekce:

Je zakázáno používat na čištění brýlí jakékoli abrazivní prostředky nebo žiraviny. Brýle je třeba umývat teplou vodou s jemným mydlem. Po umytí je třeba brýle rádně osušit měkkým flanelovým nebo bavlněným hadříkem. K dezinfekci části, které se dotýkají kůže uživatele, používejte alkohol.



Tento návod je chráněný autorským zákonem. Jeho kopírování / rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti PROFIX s.r.o. je zakázané.

Pozor: Materiály použité k výrobě brýlí (viz tabulka «Technické údaje») z pravidla nezpůsobují podráždění kůže ani alergické reakce. Mohou se však vyskytnout ojedinělé případy takových reakcí u osob alergických na umělé hmoty. V takovém případě je třeba okamžitě přerušit používání brýlí a konzultovat situaci s lékařem.

■ Skladování a doprava:

Pro zajištění brýlí proti poškození je třeba je uchovávat v obalu nebo pouzdru. Brýle uchovávejte na místě, kde je vlhkost menší než 90% při teplotě od 5 do 40°C. Uchovávejte je mimo dosah veškerých chemických a abrazivních prostředků a ve vzdálenosti od topných zařízení minimálně 2 m.

Brýle ve výrobním obalu lze dopravovat libovolnými dopravními prostředky za výše popsaných podmínek a s dodatečnou ochranou proti mechanickému poškození.

■ Náhradní součásti a příslušenství:

Kvýméně lze použít pouze příslušné původní náhradní součásti.

■ Doba použitelnosti:

Brýle je třeba pravidelně kontrolovat z hlediska veškerých možných poškození. Brýle ztrácejí svou použitelnost, pokud se na nich objeví poškození, zmatnění, odbarvení, poškrábání nebo praskliny zorníku nebo obrouček. V takových případech je třeba vyměnit brýle na nové.

■ Vysvětlivky označení:

Označení jsou vylisována na obroučkách.

2C-1.2 – katalogové číslo ochranného filtru proti ultrafialovému záření, nezměněné vnímání barev;

PRX – symbol výrobce;

C E – známka CE;

1 – optická třída;

F – symbol ochrany před částicemi s velikou rychlosí do 45 m/s a nízkou energií úderu;

EN 166 – číslo normy, podle níž bylo provedeno posouzení shody.

■ Autorizovaná osoba:

Posouzení shody s požadavky se zúčastnila autorizovaná osoba NB 0530.

Adresa: CERTOTICA SCARL, Zona Industriale Villanova, 32013 - Longarone (BL). Italy

Výrobce: PROFIX s.r.o.

Adresa: ul. Marywilskiego 34, 03-228 Warszawa, Polsko

■ Technické údaje:

Účinnost ochrany	Optická třída	Filtr	Materiál
F	1	2C-1.2	čočka – polycarbonát obroučky – nylon



UPOZORNENIE! Tieto okuliare neposkytujú neobmedzenú ochranu pre oči. Pred zahájením používania ochranných okuliarov si pozorne prečítajte všetky výstrahy a pokyny týkajúce sa bezpečnosti používania.



Nedodržiavanie uvedených výstrah a pokynov týkajúcich sa bezpečnosti môže spôsobiť závažné úrazu.

Uchovávajte všetky výstrahy a pokyny týkajúce sa bezpečnosti, aby ste ich mohli v budúcnosti využiť.

■ Použitie:

Tieto okuliare boli naprojektované pre zaistenie ochrany očí pred časticami pohybujúcimi sa s veľkou rýchlosťou. Okuliare splňujú požiadavky Nariadenie 2016/425 a normu č. EN 166:2001. Internetovej adresy, na ktoré je možné nájsť EÚ vyhlásenie o zhode: www.lahtipro.pl. Okuliare sú určené na ochranu očí užívateľa proti mechanickým zásahom rôznymi časticami, ako sú: piliny kovov, drenené triesky, častočky muriva, najrôznejšie tekutiny apod. Okuliare je treba nosiť pri vykonávaní všetkých prác, pri ktorých jestvuje nebezpečenstvo prípadného poškodenia oka uvedenými činitelmi.

Je zakázané ich používať na ochranu očí pri zváraníu.

Okuliare majú univerzálny rozmer, a tak sú vhodné pre každého užívateľa. Okrem toho majú možnosť regulačného uhol nastavenia stranic a ich vysunovanie (pozri obr. A).

Pozor: V prípade poškodenia okuliarov je treba okamžite prerušiť prácu a vymeniť ich na nové.



UPOZORNENIE: Okuliare s poškribaným alebo poškodeným ochranným zorníkom je treba vymeniť.

■ Účinnosť ochrany:

Okuliare sú odolné proti odstiepkom pevných telies s nízkou energiou úderu (rýchlosť úderu do 45 m/s gulôčkou s hmotnosťou 0,86 g).



UPOZORNENIE: Prostriedky ochrany očí chrániace pred údermi častic s veľkou rýchlosťou nosené spolu so štandardnými technickými okuliarmi, môžu prenášať úder a tým môžu ohrozíť užívateľa.

Pozor: Pokiaľ je požadovaná ochrana proti úderom častic s veľkou rýchlosťou v extrémnych teplotách, zvolený prostriedok na ochranu očí by mal mať označenie písomnom T hned za písomnom určujúcim symbol úderu, t.j. FT, BT alebo AT. Pokiaľ písomno určujúce symbol úderu nie je priamo pred písomnom T, znamená to, že ochranná pomôcka očí sa môže používať iba na ochranu pred časticami s veľkou rýchlosťou v pokojovej teplote.

■ Čistenie, údržba a dezinfekcia:

Je zakázané používať na čistenie okuliarov akékolvek abrazívne prostriedky alebo žieraviny. Okuliare je treba umývať tepľou vodou s jemným mydlom. Po umytí je treba okuliare riadne osušiť mäkkou flanelovou alebo bavlnenou handrou. Na dezinfekciu časti, ktoré sa

dotýkajú kože užívateľa, používajte alkohol.

Pozor: Materiály použité k výrobe okuliarov (pozri tabuľka «Technické údaje») z pravidla nespôsobujú podráždení kože ani alergické reakcie. Môžu sa však vyskytnúť ojediné prípady takých reakcií u osôb alergických na umelé hmoty. V takom prípade je treba okamžite prerušiť používanie okuliarov a konzultovať situáciu s lekárom.

■ Skladovanie a doprava:

Pre zaistenie okuliarov proti poškodeniu je treba ich uchovávať v obalu alebo pudzre. Okuliare uchovávajte na mieste, kde je vlhkosť menšia ako 90% pri teplote od 5 do 40°C. Uchovávajte ich mimo dosah všetkých chemických a abrazívnych prostriedkov a vo vzdialosti od vykurovacích zariadení minimálne 2 m.

Okuliare vo výrobnom obalu ide dopravovať ľubovoľnými dopravnými prostriedkami za výše opísaných podmienok a s dodatočnou ochranou proti mechanickému poškodeniu.

■ Náhradné súčasti a príslušenstvo:

Na výmenu ide použiť iba príslušné pôvodné náhradné súčasti.

■ Doba použitelnosti:

Okuliare je treba pravidelne kontrolovať z hľadiska všetkých možných poškodení. Okuliare strácajú svoju použiteľnosť, pokiaľ sa na nich objavi poškodenie, stanú sa matné, odfarbia sa, vzniknú na nich škrabance alebo praskliny zorníku alebo obrúčok. V takých prípadoch je treba vymeniť okuliare na nové.

■ Vysvetlivky označení:

Označenia sú vytláčené na obrúčkach.

2C-1.2 – katalógové číslo ochranného filtra proti ultrafialovému žiareni, nezmenené vnímanie farieb;

PRX – symbol výrobcu;

CE – značka CE;

1 – optická trieda;

F – symbol ochrany pred časticami s veľkou rýchlosťou do 45 m/s a nízkou energiou úderu;

EN 166 – číslo normy, podľa ktorej bolo vykonané posúdenie zhody.

■ Autorizovaná osoba:

Posúdenia zhody s požiadavkami sa zúčastnila autorizovaná osoba NB 0530. Adresa: CERTOTTICA SCARL, Zona Industriale Villanova, 32013 - Longarone (BL). Italy

Výrobca: PROFIX s.r.o.

Adresa: ul. Marywilska 34,

03-228 Warszawa, Poľsko

■ Technické údaje:

Účinnosť ochrany	Optická trieda	Filter	Materiál
F	1	2C-1.2	šošovka – polykarbonát obrúčky – nylon



Tento návod je chránený autorským zákonom. Jeho kopírovanie / rozmnožovanie bez písomného súhlasu spoločnosti Profix s.r.o. je zakázané.



OPOZORILO! Zaščitna očala ne predstavljajo neomejene zaščite za oči. Pred uporabo zaščitnih očal preberite vsa opozorila in navodila za varno uporabo.



Neupoštevanje navedenih varnostnih opozoril in navodil lahko povzroči resne telesne poškodbe.

Vsa varnostna opozorila in navodila shranite za morebitno kasnejšo uporabo.

■ Uporaba:

Zaščitna očala so bila zasnovana za zagotavljanje zaščite oči pred delci, ki se gibljejo z visoko hitrostjo. Očala ustrezahtevam Uredbe 2016/425 ter standard EN 166:2001. Naslov spletne strani, na kateri lahko dostopate doizjave o skladnosti EU: www.lahtipro.pl

Očala so namenjeni zaščiti oči uporabnika pred mehanskimi poškodbami z različnimi delci, kot so: kovinski opilki, drobci lesa, zida, različne vrste tekočin ipd. Očala morate nositi med opravljanjem vseh del, kjer obstaja tveganje za morebitne poškodbe oči zaradi zgoraj omenjenih dejavnikov.

■ Prepovedana uporaba za zaščito oči med varjenjem.

Očala so univerzalne velikosti, zato so primerne za vse uporabnike. Ponujajo možnost prilagoditve kota in dolžine ročic (glej sliko A).

Pozor: V primeru poškodbe očal je treba takoj prekiniti z delom in jih zamenjati z nova.



OPOZORILO:

Očala s popraskanimi ali poškodovanimi zaščitnimi steklji treba zamenjati za nova.

■ Učinkovitost zaščite:

Očala so odporna proti koščkom trdnih delcev z nizko energijo trka (hitrost trka do 45 m/s s kroglico z maso 0,86 g).



OPOZORILO: Oprema za zaščito oči pred delci z visoko hitrostjo, ki se nosi skupaj s korekcijskimi očali, lahko prenese učinek udarca in povzroči nevarnost za uporabnika.

Pozor: Če se zahteva zaščita pred delci z visoko hitrostjo pri ekstremnih temperaturah, mora biti izbrana oprema za zaščito oči označena s črko T, ki sledi simbolu za mehansko odpornost, tj. FT, BT ali AT. Če se črka, ki predstavlja simbol mehanske odpornosti, ne nahaja neposredno pred črko T, potem se lahko oprema za zaščito oči uporablja samo za zaščito pred delci z visoko hitrostjo pri sobni temperaturi.

■ Čiščenje, vzdrževanje, razkuževanje:

Za čiščenje očal ne uporabljajte nobenih grobih, brusilnih ali jedkih čistilnih sredstev. Očala umivajte s toplo vodo z dodatkom neagresivnega mila. Po čiščenju z vodo očala do suhega obrišite z mehko krpo iz flanele ali bombaže. Za razkuževanje delov, ki so v stiku s kožo uporabnika, uporabljajte alkohol.



Ta navodila so varovana z avtorsko pravico. Kopiranje/razmnoževanje brez pisnega dovoljenja podjetja Profix Sp. z o.o. je prepovedano.

Pozor: Materiali, uporabljeni za proizvodnjo očal (glej »**Technični podatki**«), praviloma ne povzročajo draženja kože ali alergijskih odzivov. V posameznih primerih lahko pride do odziva kože pri osebah, ki so občutljive na umetne mase. V tem primeru je treba takoj prenehati z uporabo očal in se posvetovati zdravnikom.

■ Shranjevanje in transport:

Za zaščito očal pred poškodbami priporočamo shranjevanje v zaščitni vrečki ali etuiju. Očala shranjujte v prostoru z vlažnostjo pod 90 % in pri temperaturah od 5 do 40 °C, ločeno od kemičnih in abrazivnih sredstev ter oddaljenosti najmanj 2 m od ogrevalnih naprav.

Očala v originalni embalaži lahko prevažate s poljubnimi prevoznnimi sredstvi, ob upoštevanju zgoraj navedenih pogojev in z dodatno zaščito pred mehanskimi poškodbami.

■ Nadomestni deli in oprema:

Dele očal lahko zamenjate samo z originalnimi in ustrezno izbranimi nadomestnimi deli.

■ Življenska doba:

Redno je treba preverjati, ali so očala poškodovana. Očala niso primerna za uporabo v primeru poškodb, prosjnlosti, obavarosti, prask in razpok na steklu ali okvirju. V tem primeru jih je treba zamenjati za nova.

■ Pomen oznak:

Oznake so odtisnjene na steklu in/ali okvirju.

2C-1.2 – kataloška številka ultravijoličnega filtra, ki zagotavlja nespremenjeno zaznavanje barv;

PRX – simbol proizvajalca;

CE – oznaka CE;

1 – optični razred;

F – simbol zaščite pred delci z visoko hitrostjo do 45 m/s in nizko energijo trka;

EN 166 – številka standarda, v skladu s katerim je bila ocenjena skladnost.

■ Priglašeni organ:

V postopku ugotavljanja skladnosti z zahtevami je sodeloval priglašeni organ št. 0530.

Naslov: CERTOTICA SCARL, Zona Industriale Villanova, 32013 - Longarone (BL), Italija

Proizvajalec: PROFIX Sp. z o.o.

Naslov: ul. Marywilskiego 34, 03-228 Varšava, Poljska

■ Tehnični podatki:

Učinkovitost zaščite	Optični razred	Filter	Material
F	1	2C-1.2	steklo – polikarbonat okvir – najlon



UPOZORENJE! Ove naočale ne predstavljaju neograničenu zaštitu očiju. Prije upotrebe sigurnosnih naočala, pročitajte sva upozorenja i sigurnosne upute.



Nepridržavanje dolje navedenih upozorenja i sigurnosnih uputa može rezultirati ozbiljnim ozljedama.

Držite sva upozorenja i sigurnosne upute za buduće upute.

■ Primjena:

Naočale su dizajnirane za zaštitu očju od čestica koje se kreću velikom brzinom. Naočale ispunjavaju zahtjeve Uredbe 2016/425 i norme EN 166: 2001. Adresa web stranice na kojoj možete pristupiti EU izjavi o sukladnosti: www.lahipro.pl

Naočale su namijenjene zaštiti oči korisnika od mehaničkih utjecaja različitih elemenata, poput: metalnih obloga, drvenih sjekalica, zidova, raznih vrsta tekućina itd. Naočale treba nositi tijekom bilo kojeg rada gdje postoji rizik od mogućeg oštećenja oka zbog gore navedenog. Čimbenici.

Ne smiju se koristiti za zaštitu očiju tijekom zavarivanja.

Naočale su univerzalne veličine, što znači da odgovaraju svim korisnicima. Dodatno imaju mogućnost podešavanja kuta krilaca i njihove dužine (vidi crtež A).

NAPOMENA: U slučaju oštećenja naočala treba odmah prestati raditi i zamjenjiti ih novima.



UPOZORENJE:

Naočale s ogrebanim ili oštećenim zaštitnim staklom treba zamjeniti.

■ Učinkovitost zaštite:

Naočale su otporne na prskanje krutih čestica male udarne energije (brzina udara do 45 m/s sličnomuglicom od 0,86g).



UPOZORENJE: Zaštita očiju radi zaštite od udara čestica velike brzine ako se nose sa standardnim medicinskim naočalamama može nositi udar, što može opasno za korisnika.

NAPOMENA: Ako je potrebno zaštite protiv čestica glave za velike brzine pri ekstremnim temperaturama, odabrano sredstvo za zaštitu očiju treba biti označena sa slovom T neposredno nakon točke udara uspostavljanja simbola, odnosno Ft. BT lub AT. Ako slovo kojim se označava simbol udara nije odmah ispred slova T, tada se provedba za zaštitu očiju može koristiti samo zauzštiti od čestica velike brzine na sobnoj temperaturi.

■ Čišćenje, održavanje, dezinfekcija:

Ne koristite abrazivna, ogrebotina ili korozivna sredstva za čišćenje naočala. Naočale treba isprati topлом vodom i blagim sapunom. Nakon pranja obrišite suhom mokom flanelom ili pamučnom krpom. Upotrijebite alkohol za dezinficiranje komponenata koje dolaze u

kontakt s vašom kožom.

NAPOMENA: Materijali koji se koriste za izradu naočala (vidi «**Tehnički podaci**») uglavnom ne izazivaju iritaciju kože ili alergijske reakcije. Međutim, mogu postojati pojedinačni slučajevi takvih reakcija kod ljudi alergičnih na plastiku. U tom slučaju odmah prestanite koristiti naočale i обратите se liječniku.

■ Skladištenje i transport:

U cilju zaštite naočala od oštećenja, preporuča se držanje proizvoda u pakovanju od plastične folije ili u futroli. Naočale treba čuvati na vlasti ispod 90% na 5 do 40 °C. Čuvati daleko od svih kemijskih i abrazivnih sredstava i na udaljenosti od grijajućih uređaja ne manje od 2 m.

Naočale u tvorničkoj ambalaži mogu se prevoziti bilo kojim prijevoznim sredstvom u gore opisanim uvjetima, dodatno ih štiteći od mehaničkih oštećenja.

■ Rezervni dijelovi i oprema:

Za zamjenu se mogu koristiti samo originalni i pravilno odabrani dijelovi.

■ Rok trajanja:

Naočale treba redovito provjeravati ima li oštećenja. Naočale gube primjerenoš za upotrebu ako dođe do oštećenja, zamrljanja, promjene boje, ogrebotina ili pukotina na leći ili okviru. U tom slučaju zamjenite čase novim.

■ Objasnjenje znakova:

Oznake su utisnute na staklu i/lili držaču.

2C-1.2 – kataloški broj filtera za zaštitu od UV zraka, percepcija boja nepromjenjena;

PRX – simbol proizvođača;

CE – CE oznaka;

1 – optička klasa;

F – simbol zaštite od čestica velike brzine do 45 m/s i niske udarne energije;

EN 166 – broj norme prema kojoj je provedena procjena sukladnosti.

■ Prijavljena ustanova:

Prijavljeno tijelo NB 0530 sudjelovalo je u postupku ocjene ispunjavanja zahtjeva. Adresa: CERTOTTICA SCARL, Zona Industriale Villanova, 32013 - Longarone (BL). Italija

Proizvođač: PROFIX Sp. z o.o

Adresa: ul. Marywilska 34, 03-228 Varšava, Poljska

■ Tehnički podaci:

Učinkovitost zaštite	Optička klasa	Filter	Materijal
F	1	2C-1.2	brzo - polikarbonat; okvir - najlon



Ovaj je priručnik zaštićen autorskim pravima. Kopiranje/reproduciranje bez pismene suglasnosti Profix Sp. z o.o. je zabranjeno.



OPOZORENJE! Ove naočale ne predstavljaju neograničenu zaštitu očiju. Prije upotrebe sigurnosnih naočala, pročitajte sva upozorenja i sigurnosne upute.



Ako se ne pridržavaju dolje navedenih upozorenja i sigurnosnih uputa može doći do ozbiljnih ozljeda.

Sva upozorenja i sigurnosna uputstva sačuvajte za buduću upotrebu.

■ Primena:

Naočale su dizajnirane za zaštitu očiju od čestica koje se kreću velikim brzinama. Naočale ispunjavaju zahtjeve Uredbe 2016/425 standarda EN 166:2001. Adresa web stranice na kojoj možete pristupiti EU izjavi o sukladnosti: www.lahipro.pl

Naočale su namijenjene zaštiti oči korisnika od mehaničkih utjecaja različitih elemenata, poput: metalnih obloga, drvenih piljevina, zidova, raznih vrsta tekućina itd. Naočale treba nositi tijekom bilo kog rada gdje postoji rizik od mogućeg oštećenja oka gare navedenim faktora.

Ne smiju se koristiti za zaštitu očju tijekom zavarivanja.

Naočale su univerzalne veličine, što znači da odgovaraju svim korisnicima. Dodatno imaju mogućnost podešavanja ugla krilaca i njihove dužine (vidi crtež A).

NAPOMENA: U slučaju oštećenja čaše treba odmah zaustaviti rad i zamjeniti ih novima.



UPOZORENJE:

Naočare sa ogrebanim ili oštećenim zaštitnim staklom treba zameniti.

■ Efikasnost zaštite:

Naočale su otporne na prskanje krutih čestica male udarne energije (brzina udara do 45 m/s s čeličnom kuglicom od 0,86g).



UPOZORENJE: Zaštita očiju za zaštitu od udara čestica velike brzine, kada se nose sa standardnim medicinskim naočalamama, može prenijeti udar, uzrokujući opasnost za korisnika.

NAPOMENA: Ako je potrebno zaštite protiv čestica glava od velike brzine pri ekstremnim temperaturama, odabrani agent za zaštitu oči treba biti označen slovom *Odmah nakon tačke udara uspostavljanja simbol, tj FT-BT ili AT*. Ako slovo kojim se označava simbol udara nije *odmah ispred slova T*, tada se proizvod za zaštitu očiju može koristiti samo za zaštitu od čestica velike brzine na sobnoj temperaturi.

■ Čišćenje, održavanje, dezinfekcija:

Za čišćenje čaša ne koristite abrazivna, ogrebotina ili korozivna sredstva. Čaša treba isprati toplim vodom i blagim sapunom. Nakon pranja obrišite suhom mekom flanelom ili pamučnom krpom. Upotrijebite alkohol za dezinficiranje komponenata koje dolaze u kontakt s vašom

kožom.

NAPOMENA: Materijali koji se koriste za izradu naočala (pogledajte «*Tehnički podaci*») uglavnom ne izazivaju iritaciju kože ili alergijske reakcije. Međutim, mogu biti pojedinačni slučajevi takvih reakcija kod ljudi alergičnih na plastiku. U tom slučaju odmah prestanite koristiti naočale i obratite se lekaru.

■ Skladištenje i transport:

U cilju zaštite naočala od oštećenja, preporučuje se držanje proizvoda u pakovanju od plastične folije ili u futroli. Naočale treba čuvati na vlasti ispod 90% na 5 do 40 °C. Čuvati dalje od svih hemijskih i abrazivnih sredstava i na udaljenosti od uređaja za grijanje ne manje od 2 m.

Naočale u tvorničkoj ambalaži mogu se prevoziti bilo kojim prijevoznim sredstvom u gore opisanim uvjetima, dodatno ih štiteći od mehaničkih oštećenja.

■ Rezervni dijelovi i oprema:

Za zamjenu se mogu koristiti samo originalni i pravilno odabrani dijelovi.

■ Rok trajanja:

Naočale treba redovno pregledavati da li ima oštećenja. Naočale gube primjerenošto za upotrebu ako dođe do oštećenja, zamrljanja, promjene boje, ogrebotina ili pukotina na leći ili okviru. U tom slučaju, čašte zamjenite novim.

■ Objasnjenje znakova:

Oznake su utisnute na staklu i/ ili držaču.

2C-1.2 – kataloški broj filtera za zaštitu od UV zraka, percepcija boja nepromijenjena;

PRX – simbol proizvođača;

C € – CE oznaka;

1 – optička klasa;

F – simbol zaštite od čestica velike brzine do 45 m/s i niske udarne energije;

EN 166 – broj norme prema kojoj je provedena procjena sukladnosti.

■ Privajljena institucija:

Privajljeno tijelo NB 0530 sudjelovalo je u postupku ocjene ispunjavanja zahtjeva. Adresa: CERTOTTICA SCARL, Zona Industriale Villanova, 32013 - Longarone (BL), Italija

Proizvođač: PROFIX Sp. z o.o

Adresa: ul. Marywilska 34, 03-228 Varšava, Poljska

■ Tehnički podaci:

Efikasnost zaštite	Optička klasa	Filter	Materijal
F	1	2C-1.2	brzo - polikarbonat; okvir - najlon



Ovaj priručnik je zaštićen autorskim pravima. Kopiranje / reprodukcija bez pismene saglasnosti Profix Sp. z o.o. je zabranjeno.



NOTES:

